

# 珠海变压器pcb板加急 台山琪翔快速打样厂家

产品名称	珠海变压器pcb板加急 台山琪翔快速打样厂家
公司名称	台山市琪翔电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	台山市冲葵镇侨东路22号厂房-2号第二层
联系电话	13712880994 13712880994

## 产品详情

PCB打样厂家请找琪翔电子

pcb板打样的厂家有很多，大大小小的不计其数，但是高质量的pcb板打样厂家其实并不多，所以，找准高质量pcb板打样厂家是非常重要的。

琪翔电子专注PCB打样、批量生产10多年，在PCB打样和制造上积累了很多的经验，不管是单面PCB、双面PCB、多层PCB，做出来的PCB板都是质量非常高的。我们有着先进的PCB加工设备，加工设备是PCB打样批量生产的必要条件，好的PCB设备才能做出高质量、高精密的PCB板，当然，制程能力和加工设备是密不可分的，我们的PCB板厚可以做到0.25mm，如果您还在寻找PCB打样厂家，请找准我们琪翔电子，欢迎来厂参观。

pcb板蚀刻不净造成的短路的原因

pcb板蚀刻参数控制的好坏直接影响到蚀刻质量，具体分析如下：

1. PH值：控制在8.3~8.8之间，如果PH值低了，溶液将变成粘稠状态，颜色偏白色，蚀板速率下降，这种情况容易引起侧腐蚀，主要通过添加氨水来控制PH值。
2. 氯离子：控制在190~210g/L之间，主要通过蚀刻盐对氯离子含量进行控制，蚀刻盐是由氯化铵和补充剂组成的。
3. 比重：主要通过控制铜离子的含量来对比重进行控制，一般将铜离子含量控制在145~155g/L之间，每生产一小时左右进行检测一次，以确保比重的稳定性。

4.温度：控制在48~52℃，如果温度高了氨气挥发快，将造成pH值不稳定，且蚀刻机的缸体大部分都是由PVC材料制作的，PVC耐温极限为55℃，超过这个温度容易造成缸体变形，甚至造成蚀刻机报废，所以必须安装自动温控器对温度进行有效监控，确保其在控制范围之内。

5.速度：一般根据PCB线路板板材底铜的厚度调整合适的速度。

### 额温枪PCB线路板生产厂家

我们都知道，额温枪是通过红外线来测试温度，测量的问题的时间特别快，而且操作很简单，PCB线路板是电子元器件的连接载体，它作为额温枪的组成部分，也是额温枪等许多医用设备的核心元件，前段时间，我们就在网上接到黄先生的询盘：你好，我这里是医用器械生产厂家，我们现在急需额温枪PCB线路板厂家，贵司能否提供额温枪PCB线路板的供应商呢？我们工厂目前已经接到好多企业的额温枪PCB线路板订单，在当前人手不够的情况下，琪翔电子加班加点赶制生产额温枪pcb板，好让板子在最快的时间内交到客户手中。琪翔电子是专业生产pcb板的厂家，如果您有pcb板的制作需求，请联系我们。