

# 离子探针RS34离子棒利雅

产品名称	离子探针RS34离子棒利雅
公司名称	鲤城区达鸿机械配件商行
价格	90.00/根
规格参数	品牌:百得 型号:RS34
公司地址	泉州市鲤城区树兜北路44-2
联系电话	15805039632

## 产品详情

产品描述：此系列产品多用于各种的燃烧器,点火电极由金属棒、陶瓷、高压线接线柱组成,陶瓷部分为联体式设计，体积小，安装方便。金属棒尺寸、位置、间距为固定。

陶瓷直径 6mm，8mm，10mm，12mm，14mm 陶瓷长度 40...200mm 金属棒长度 40...200mm

金属棒形状 可按实际改变 RL-GAS3-4 L管 12 × 370 × 总425mm小头弯针 RL-

GAS5 L管 14 × 395 × 总440mm小头弯针 RL-GAS6 L管 14 × 460 × 总510mm小头弯针 RL-

GAS7 L管 14 × 510 × 总560mm小头弯针 RL-GAS10P/ML管 14 × 673总717mm小头弯针 注意事项：1

– 燃烧器停机后，应保持烟道通畅并让燃烧室形成自然通风，如果关闭烟道，应该拉出燃烧器，直到从炉膛取出送风管为止。操作前，关闭电源。百得燃烧器用点火电极，离子电极，离子探针TBG60 TBG120P。2 – 燃烧器工作场所必须保证良好的空气流通，检验时，关闭所有门窗后检测烟气中的CO<sub>2</sub>以及CO

含量确保含量不超标准。百得燃烧器用点火电极，离子电极，离子探针TBG60 TBG120P 3 – 如果燃烧器工作场所有排风设备，应检查现场的通风口尺寸是否满足排风设备的需要，不管怎么样，燃烧器停机时

，排风设备不应通过燃烧器从烟道抽走热烟气。维护：

燃烧器需要由授权的有资质合格技术人员按当地法规和标准定期维护。

维护可以保证燃烧器的可靠运行，避免燃料浪费和排放污染物增加。

进行清洁或维护之前，必须切断燃烧器主电源开关。一般检查包括：

燃烧器连续工作10分钟后,检查所有说明书中提到的部件设置。然后进行燃烧检测：

CO<sub>2</sub>(%)含量烟卤烟气温度CO含量(ppm)。

处理措施有以下五种：清除，换新，调整距离，换线，换变压器。