

山东炫宇装备 隔离衣真空包装机报价 洛阳隔离衣真空包装机

产品名称	山东炫宇装备 隔离衣真空包装机报价 洛阳隔离衣真空包装机
公司名称	山东炫宇工业装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东诸城市龙都街道工业园
联系电话	15263676688

产品详情

隔离衣真空包装机

连续口罩真空包装机，隔离衣真空包装机生产，如封口不平、不紧或不封口。应该是钢盒变形，需要调整钢盒。加热时间与加热温度未调好，可以多调整几次，调整至合适；加热布上有附着物用指甲轻轻刮去附着物就可以；加压电磁阀不动作。清洗或更换电磁阀；气囊破损，更换气囊；加压气管破损，修理或更换；不放气的话是冷却时间继电器坏（电器箱内）更换时间继电器；放气阀线路断路查找并接好；放气阀粘住或烧坏拆下清洗或更换。

第四一边加热，一边不加热。不加热一边的包装袋压条与加热装置短路（一般与铜焊片短路）调整铜焊片位置，或修整包装袋压条。

隔离衣真空包装机

口罩隔离服在真空包装过程中如停止工作，我们可以查看哪些部件出现故障，如真空包装机噪音太大。检查是否真空泵联轴器磨损或破损，如果是就要更换了；排气过滤器堵塞或安装位置不正，方法是要清洗或更换排气过滤器并安装正确；有漏气处检查电磁阀是否有漏气并排除。如真空泵喷油，吸气阀O型圈脱落拔下泵嘴上的真空管，卸下抽气嘴，取出压簧和吸气阀，轻轻拉伸O型圈几次，重新将其嵌入凹槽内，再安装即可；如果是旋片磨损更换旋片就可以了。

关于真空包装机的马达修理实用方法你了解多少呢？

1、装上端盖后，真空包装机的电机绝缘电阻降低的处理

笼盖电机的修理在没有盖子缠绕结束之前保温性好的情况下。安装后，绝缘电阻会降低。这种现象可以

判断出故障发生在绕组的两端。绝缘电阻降低的原因可能是漆包漆膜有局部凸起或绕组花纹太大而导致绕组端部伸出较长。由于盖住了端盖，端盖内壁靠近或与故障点接触，因此减小了绕组的绝缘电阻。

要排除这种故障，首先应判断故障在电机哪一端。

故障排除法：

先安装一个罩盖，隔离衣真空包装机报价，用500V绝缘电阻绕组绝缘电阻表低，如此则绕组出现故障。然后，拆下端盖，洛阳隔离衣真空包装机，然后再安装另一端盖，测量绕组的绝缘电阻等低，隔离衣真空包装机厂家，那么另一端也存在故障。在拆卸过程中安装了端盖，转子不能安装。

确定故障结束后，将一般的绕组端头稍微涂一层塑料，并涂上一些绝缘漆，如果问题没有解决，可以很容易地在外层的缠绕结束时用薄薄的一层覆盖层覆盖外壳膜绿壳纸，故障一般可以消除。

山东炫宇装备-隔离衣真空包装机报价-洛阳隔离衣真空包装机由山东炫宇工业装备有限公司提供。山东炫宇工业装备有限公司（www.xuanyuzhuangbei.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.zcthjx.com）还是从事莲藕清洗机，气泡翻浪蔬菜清洗机，喷淋式蔬菜清洗机的厂家，欢迎来电咨询。