

# 天津草坪灯 天津大昌路灯

产品名称	天津草坪灯 天津大昌路灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

### 1、加强对维修人员的培训

一方面城市太阳能庭院灯与市民生活息息相关，它运行的好坏直接影响党和政府的形象，必须通过教育提高维修人员对太阳能庭院灯维修工作的认识，增强责任感。另一方面随着城市太阳能庭院灯科技进步的加快，太阳能庭院灯厂家新技术的大量运用，需要维修人员不断进行维修专业知识的更新，适应工作需要。

### 2、加快维修装备的更新

城市的扩大，太阳能庭院灯数量和服务区域的增加，使维修人员工作量大增，在不增加人员情况下，必须要不断通过改进、更新维修装备，天津草坪灯，提高工作效率。

满足园区内照明标准值，具体数据详见相关规范。

根据道路大小合适布置路灯或庭院灯，大于6m的道路应双边对称布置或“之”字形布置，灯具距离保持在15~25m之间；小于6m的道路则单侧布置，灯具保持在15~18m之间。

庭院灯、草坪灯把照度控制在15~40LX之间，灯具与路边的距离保持在0.3~0.5m之内。

路灯、庭院灯生产厂家要做防雷设计，采用不小于25mm × 4mm的镀锌扁钢做接地极，接地电阻在10 Ω 之内。

水下灯采用12V电压，且使用隔离变压器。

埋地灯，地下全埋，功率好在3W~12W之间。

避免设计台阶灯。

## 1、施工质量差

因为施工质量引起的故障所占比重较大。主要表现：一是电缆沟的深度不够，铺砂盖砖没有按标准进行施工；二是过道管的制作和安装不符合要求，两端没有按标准做成喇叭口；三是铺装电缆时在地上拖着走；四是基础的预埋管不按标准要求施工，主要是预埋管过细，再加上一定的弯度，穿电缆时相当困难，在基础底部出现“死弯”情况；五是线鼻子压接和绝缘包缠厚度不够，经过长时间运行就会相间短路。

## 2、材料不过关

从近几年处理的故障情况来看，材料质量低也有很大因素。主要表现是：导线含铝少，导线比较硬，绝缘层薄。这种情况近几年较为普遍。

天津草坪灯-天津大昌路灯(图)由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司(www.dachangludeng1.com)是一家从事“天津路灯,天津太阳能路灯,天津庭院灯,天津草坪灯,天津景观灯”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“大昌”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使大昌路灯在电子、电工产品加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.dachangludeng0.cn)还是从事天津路灯,天津路灯厂家,北京路灯厂家的厂家,欢迎来电咨询。