

二手阿特拉斯ZR132无油空压机

产品名称	二手阿特拉斯ZR132无油空压机
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:ZR132 产地:无锡
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

二手阿特拉斯ZR132无油空气压缩机大量现货一站式供应，大量现货。阿特拉斯无油空压机专用阿特拉斯润滑油，

阿特拉斯·科普柯空压机专用油，

专门为阿特拉斯·科普柯 GA 系列的单级喷油螺杆压缩机制造的特殊混合油。

允许高达 4,000 小时的换油期 (*)。

性能特点

优异的热氧化安定性能，防止润滑油高温下变质；

良好的材料适应性，避免系统使用中出现泄漏；

优良的热传导性能，降低压缩机运行温度；

优异的抗高温结焦和积炭性能，增强压缩机高温下工作的安全性；

优良的高低温性能，保证系统宽温度范围内正常运转；

良好的润滑性，保护压缩机，减少磨损；

优异的综合性能，保证压缩机系统长达4000~8000小时工作寿命。

二手阿特拉斯ZR132无油空压机机房安装要求，

空压机机房应选择宽敞，通风良好的地方安装，机房尽可能避开多粉尘环境和具有有害腐蚀性气体的场所，如图2：

1)空压机处于多粉尘环境中运行将会影响空气过滤器使用寿命，增加维修成本，也将减少空压机产气量。如图3：

2)多粉尘环境也会影响主电机散热，主电机长期高温运行，会促使电机绝缘老化，甚至烧坏电机。如图4：

3)空压机吸入空气中，如果含有腐蚀性有害气体将会导致螺杆腐蚀并损坏，：

4)空气中含有腐蚀性有害气体也会导致气水分离器铝合金腐蚀，影响气水分离效果：

5)空气中含有腐蚀性有害气体会导致空压机管道腐蚀，直接影响螺杆使用寿命，

三.空压机储气罐不能安装在没有通风设施的机房内，空压机房没有通风设计，空压机排出的热量会促使机房温度迅速升高，机房高温度将导致空压机频繁跳机。

1)不将压缩机产生的热量用管道直接排出机房外，机房高温会影响空压机正常使用，墙上的几个排气风扇并不能解决空压机热量彻底排放：

2)机房内压缩机需要分别独立用排风管道，把所产生的热量直接引出室外。

3)安装排风管道需要注意空压机顶部排风口截面面积，高度盒长度，管道高度不能小于1米，长度不要大于2.5米，

四.空压机排风管道不能连接到一个出风口，这将导致某台几张背压提高，排风受阻而产生高温

1)空压机管道太长并连接到一个排风出风口这也将导致空压机排风受阻，高温跳机，