

jd2.5调度绞车 临沂调度绞车 特力重工

产品名称	jd2.5调度绞车 临沂调度绞车 特力重工
公司名称	安徽特力重工矿山机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宿州市埇桥区城东街道宿灵路北侧
联系电话	13485578877

产品详情

面对矿用绞车安全，检查维护虽然很重要，但是质量过硬的调度绞车产品才是矿山工作安全很大的保障

关于调度绞车，在人们的认知当中就是矿用小绞车

调度绞车的工作原理简单易懂

卷筒在电机的带动下卷钢丝拉动货物

这就是绞车

调度绞车配件众多，包括电动机，底座，刹车装置，滚筒，连接装置，临沂调度绞车，行星齿轮等等，之所以有这么多的配件

目的就只有一个，安全

调度绞车工作原理简单，其他的绞车配件在此基础上的添加是为了使调度绞车的工作更加安全，更加便捷，使用寿命更长

绞车运输过程中可能发生的事故包括：

1 钢丝绳断裂跑车事故

2 工作人员处于操作危险区，被绞车钢丝绳拉扯，或者绞车碰撞、卷入矿车受到伤害等等。

下面就来分析一下调度绞车斜向操作禁止行为：

一、超负荷绞车运输

绞车工不能盲目挂钩，采取谨慎态度，宁可少挂车辆。如超载超重运料，可能引起制动力矩不够，造成断绳或跑车事故。

二、绞车运行中上下绞车

为了节省体力，扒蹬跳运输中的矿车造成挤压或从矿上掉落拖挂摩擦伤害。

三、无证操作

此类行为可能会产生严重后果，无证人员对绞车各项性能不熟悉，调度绞车型号，遇见紧急情况，不能正确处理，很有可能发生事故。

四、停车

坡顶绞车无人看护，尤其发生在新员工可能性较大，作业人员为了作业省力，蛮干。停车作业可能会造成跑车、断绳，从而引起人身伤亡事故。

五、下车作业时坡顶阻车器不闭合

六、盲区无提示

绞车操作盲区无信号提示，无栏杆阻挡，jd2.5调度绞车，无照明，轨道两边放有材料，遮挡司机视线。

关于预防以上种种行为的措施如下：

一、创造安全工作环境

首先要有足够的光线照明，一坡三挡设置齐全。

再者可以设立温馨提示，“请及时关闭阻车器”等标语。

其次在钢丝绳上做好醒目标记，提示“钢丝绳行程”。

后在绞车司机盲区或绞车附近50米，定制安全标语。

二、认真细致安排工作任务

加强斜巷作业监督检查，帮扶作业人员遵章作业。

三、加强安全培训教育

常见的调度绞车型号有哪些呢？

调度绞车型号主要有:JD-1调度绞车、JD-1.6调度绞车、JD-2.5调度绞车、JD-4调度绞车。这四种主要的调度绞车型号。那有人就有疑问了，这四种是主要的调度绞车型号，那11.4KW调度绞车又是什么呢？其实那是有些人的通俗叫法，JD-11.4KW调度绞车也叫做jd-1调度绞车，矿井调度绞车，原因则是因为JD-1调度绞车的电机为11.4kw，所以11.4kw调度绞车是JD-1调度绞车的别称。同样的JD-1.6也叫做25KW调度绞车，JD-2.5叫做40KW调度绞车，JD-4叫做55KW调度绞车，虽然叫法不同，但都是同一款绞车的称呼。

jd2.5调度绞车-临沂调度绞车-特力重工(查看)由安徽特力重工矿山机械制造有限公司提供。安徽特力重工矿山机械制造有限公司(www.tlzkgsjx.com)在采掘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，特力重工一

直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。