

三供一业供热设备维修改造项目专用QFTLF1500/75*75铜铝复合散热器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三供一业供热设备维修改造项目专用QFTLF1500/75*75铜铝复合散热器 |
| 公司名称 | 河北冀明昊暖通设备有限公司 |
| 价格 | 22.50/柱 |
| 规格参数 | 品牌:中春暖通 型号:QFTLF1500/75 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街交叉口） |
| 联系电话 | 13102755322 |

产品详情

原因一

暖气片存积大量空气，会造成暖气不热。这种情况经常出现在供暖的初期，供暖系统的管道和暖气片内会积存一些原来管道系统中的残留的空气，造成了阻塞热水循环的现象，其中楼顶的业户家中更为突出。

解决办法：开启暖气片侧面的放气阀，慢慢将积气排尽，直至放出热水。

原因二

在供暖的期间，由于整栋楼上个别住户没有把自己室内的阀门全部开启，造成回路不畅或中断，导致整个单元上下楼的邻居的暖气不热。这是一些早期开发的居民楼容易出现的现象，整座楼的暖气管道全部采用单管串联。

解决办法：首先确定自己家的暖气片阀门已经开启，在去楼上楼下的邻居家询问一下，是否有没有开启的。