

64芯光纤分线箱

产品名称	64芯光纤分线箱
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	宇晨:1
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

光纤分线箱

塑料光纤分纤箱，48芯塑料光纤分纤箱

在门的*外端按6.5.2.2条的要求施加载荷，保持15min，试验结果应符合要求。

7.5.3 光缆拉伸试验

准备一根箱体正常工作时使用的光缆（长约1m），将光缆一端按工作状态在设备的光缆固定装置上固定牢固，同时固定好光缆的加强芯，用拉伸夹头将光缆另一端夹持牢固并拉伸，拉伸速度为20mm / min，拉力见6.5.2.3条的要求。达到拉力后持续2min，卸去拉力，检查光缆固定处，试验结束后，应符合要求。

7.5.4 光缆扭转试验

按6.3.1中要求安装试验光缆，并在距离光缆出口500mm处按6.5.2.3的规定对光缆进行扭转，先扭转90°，在该位置保持1min后回到起始位置，在相反方向重复同样的操作，完成一个循环，共扭转三个循环。试验结束后，检查光缆固定处，应符合要求。

7.6 燃烧性能

按YD / T 778中6.5规定进行。宁波宏脉通信科技有限公司

其中产品样品分别施加火焰二次，每次间隔10min，每次施加火焰30s，施加试验火焰的持续燃烧时间结束后试验样品符合下列要求：

a) 试样离火后每次持续有焰燃烧时间不超过10s；

分纤箱主要用于FTTB、FTTH中解决纤芯不够的问题，就是一个光分路器加几盘融纤盘，一般挂在小区

楼梯间的墙壁上或立小区绿化带中

b) 从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的铺底层。

7.7 密封性能

光缆分光分纤箱属于GB 4208-2008中13.4规定的第二种类型壳体，室内型箱体试验条件按 GB 4208-2008中13.4和14.2.3进行，接收条件符合13.5.2和14.3的要求；室外型箱体试验条件按 GB 4208-2008中13.4和14.2.5进行，接收条件符合13.5.2和14.3的要求。

7.8 环境条件试验

7.8.1 高温试验

按GB / T 2423.2中规定的试验Bb进行。将无包装的试验样品（含箱体关键材料、光纤终接装置、光纤存储装置、高压防护装置、光纤连接器）置于试验箱（室）试验温度为 60 ± 2 （室内型为 $+40 \pm 2$ ），宁波宏脉通信科技有限公司

持续时间为2h，然后在试验标准大气条件下恢复1h后进行相关项目测试。

7.8.2 低温试验

按GB / T 2423.1中规定的试验Ab进行。将无包装的试验样品（含箱体关键材料、光纤终接装置、光纤存储装置、高压防护装置、光纤连接器）置于试验箱（室）试验温度为 -40 ± 3 （室内型为 -25 ± 3 ），持续时间为2h，然后在试验标准大气条件下恢复1h后进行相关项目测试。

7.8.3 湿热试验

按GB / T 2423.4标准中“试验Db 交变湿热试验方法”进行，其中试验高温为 $+40 \pm 2$ ，试验周期为6天。

条件试验后，再调节到试验标准大气条件下恢复2h后进行相关项目测试。

7.8.4 盐雾试验

按GB / T 2423.17中规定的试验程序对实际使用或安装时的状态试验样品（含金属电镀结构件和光纤连接

器)进行48h的盐雾试验。

7.9运输

7.9.1 试验方法

试验可以按以下方法之一进行：

7.9.1.1 基准法：

按GB/T 3873中“A.10公路运输”的试验要求进行。

7.9.1.2 替代法：

以振动试验替代。宁波宏脉通信科技有限公司

试验条件如下：

a.频率范围：10~55Hz；

b.扫频要求：扫频的速率应为每分钟一个倍频程，其容差为 $\pm 10\%$ ；

c.振幅：0.75mm；

d.每一方向持续时间：30min；

试验程序：将试样(含光纤终接装置、光纤存储装置、光分插片)固定在振动台上，并应在两个垂直方向上承受振动，方向之一与连接器公共轴线方向平行。

7.9.2 结果判定

试验后应能符合：

产品完整：产品表面及零部件不应有机械损伤，紧固件不得松脱。

检验规则

8.1 检验分类

设备的检验分为出厂检验和型式检验两类。宁波宏脉通信科技有限公司

产品检验由质检部门负责进行，出厂产品必须附有合格证。

8.2 出厂检验

8.2.1 抽样方案

应按GB/T 2828.1中一般检查水平，正常检验一次抽样方案进行抽样，箱体检验项目抽取样本按台数计，跳纤抽取样本按适配器安装数的2倍计。AQL值B类不合格为1.0；C类不合格为2.5。

8.2.2 检验项目

检验项目见表3。

8.2.3 出厂检验后的处置

按GB/T 2828.1中第7章接收与不接收的规定进行，安全指标耐电压、绝缘电阻出现不合格，应立即判为不合格。

中国销售地区：河北：石家庄 唐山 秦皇岛 邯郸 邢台 保定 张家口 承德 沧州 廊坊 衡水

山西：太原 大同 阳泉 长治 晋城 朔州 晋中 运城 忻州 临汾 吕梁

内蒙古：呼和浩特 包头 乌海 赤峰 通辽 鄂尔多斯 呼伦贝尔 巴彦淖尔 乌兰察布 兴安 锡林郭勒 阿拉善

东北地区辽宁：沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 盘锦 铁岭 朝阳 葫芦岛

吉林：长春 吉林 四平 辽源 通化 白山 松原 白城 延边

黑龙江：哈尔滨 齐齐哈尔 鸡西 鹤岗 双鸭山 大庆 伊春 佳木斯 七台河 牡丹江 黑河 绥化 大兴安岭

华东地区江苏：南京 无锡 徐州 常州 苏州 南通 连云港 淮安 盐城 扬州 镇江 泰州 宿迁

浙江：杭州 宁波 温州 嘉兴 湖州 绍兴 金华 衢州 舟山 台州 丽水

安徽：合肥 芜湖 蚌埠 淮南 马鞍山 淮北 铜陵 安庆 黄山 滁州 阜阳 宿州 巢湖 六安 亳州 池州 宣城

福建：福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德

江西：南昌 景德镇 萍乡 九江 新余 鹰潭 赣州 吉安 宜春 抚州 上饶

山东：济南 青岛 淄博 枣庄 东营 烟台 潍坊 威海 济宁 泰安 日照 莱芜 临沂 德州 聊城 滨州 菏泽

中南地区河南：郑州 开封 洛阳 平顶山 焦作 鹤壁 新乡 安阳 濮阳 许昌 漯河 三门峡 南阳 商丘 信阳 周口 驻马店
湖北：武汉 黄石 襄樊 十堰 荆州 宜昌 荆门 鄂州 孝感 黄冈 咸宁 随州 恩施

湖南：长沙 株洲 湘潭 衡阳 邵阳 岳阳 常德 张家界 益阳 郴州 永州 怀化 娄底 湘西

广东：广州 深圳 珠海 汕头 韶关 佛山 江门 湛江 茂名 肇庆 惠州 梅州 汕尾 河源 阳江 清远 东莞 中山 潮州 揭阳 云浮
广西：南宁 柳州 桂林 梧州 北海 防城港 钦州 贵港 玉林 百色 贺州 河池 来宾 崇左

海南：海口 三亚
西南地区四川：成都 自贡 攀枝花 泸州 德阳 绵阳 广元 遂宁 内江 乐山 南充 宜宾 广安 达州 眉山 雅安 巴中 资阳 阿坝 甘孜 凉山
贵州：贵阳 六盘水 遵义 安顺 铜仁 毕节 黔西南 黔东南 黔南

云南：昆明 曲靖 玉溪 保山 昭通 丽江 普洱 临沧 文山 红河 西双版纳 楚雄 大理 德宏 怒江 迪庆