

宿迁变频器6SE70报故障维修F002信号检测回路维修

产品名称	宿迁变频器6SE70报故障维修F002信号检测回路维修
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子:变频器无显示维修 6SE70:变频器炸模块维修 德国:变频器炸驱动维修
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

宿迁变频器6SE70报故障维修F002信号检测回路维修

一擎电气专业修复变频器故障范围包括：主板坏维修，变频器风扇坏维修，面板无显示维修，启动报故障维修，变频器发热大维修，带不了负载维修，跳闸维修，主板坏维修，风扇坏维修，西门子6SE70变频器维修，烧保险维修，无输出维修，启动报故障维修，复不了位维修，电机运转不连贯维修，模块炸维修，CUVC出问题维修，驱动板坏维修，触发板坏，面板无显示维修，显示o000维修，报警ooo8维修，显示F002信号检测回路维修，F006直流母线过压维修，F008母线欠压维修，F010直流母线过压维修。6SE70专业维修，6SE70VC维修，6SE70MC维修，6SE70报警FO29,F011,F026,F001,F002,F006，面板显示'E'，面板无显示，电压输出不平衡，运行几分钟报过流，低速电机抖动等故障维修，配件齐全，西门子专业检测工具

当天修复好西门子6SE70变频器故障报F002故障处理；

报警F002 -- - 故障意思：母线欠电压。

1) 一般为熔断器烧毁

。装置外有，装置内部也有。可用万用表量出是哪的烧了。换报险时千万不要带电换，很危险，而且易烧内部保险。并且要检查好烧保险原因才能更换。

主要原因有几种，电机不匹配、电揽对地、母线接触不实。

2) 显示电压底，看R006

显示电压，电压差太多，原因有下几种，装置内靠近保险出来的检测电路中有N个电阻，作用是降电压比的，如果有烧毁的，电压显示就会变低，我就遇到过几次，那几个电阻被腐蚀坏了（环境太潮，且含碱），电阻坏的越多显示电压越低。

3) CUVC 板坏。

4) 母线电压P071 标定的太高。

SIEMENS西门子直流驱动器/控制器修理中心，西门子6RA70直流控制器维修，西门子6RA70直流驱动器维修，西门子6RA70直流调速装置维修，西门子6RA70直流变频器维修，西门子6RA70直流电机驱动器，控制器维修，公司全套测试普通，各种故障快速修复，欢迎送机现场维修。详细信息SIEMENS西门子直流驱动器/控制器修理中心，德国西门子6RA70故障维修专家，一擎公司全套6RA70测试平台，各种故障当天修复，全国各地可提供现场维修检测服务。