

西门子异步电机电机进水进油九年专修复

产品名称	西门子异步电机电机进水进油九年专修复
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	西门子:异步电机电机进水进油 异步电机:异步电机电机进水进油 德国:异步电机电机进水进油
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子异步电机电机进水进油九年专修复；西门子伺服电机修理；为什么选择我们，从业至今十一年维修经验，与国内外多家科研机构均有深度技术合作，自主研发多种高精度测试仪器，维修过的品牌不少于150种，维修过的各种不同型号不少于8万种，保障修复率总体保持在95%以上，占具国内同行业水平。修好的电机客户收到后无需再调试，装机即可使用。正常使用可达到和新电机一样的性能和使用年限。现在维修的级别只要是西门子伺服电机的故障我们就可以维修。维修所需更换的配件，均为原装进口。

西门子异步电机电机进水进油九年专修复，故障案例；

3.检修方法

(1) 滚珠法。如滚珠沿定子内圆周表面旋转滚动，说明正确，否则绕组有接错现象。

(2) 指南针法。如果绕组没有接错，则在一相绕组中，指南针经过相邻的极（相）组时，所指的极性应相反，在三相绕组中相邻的不同相的极（相）组也相反；如极性方向不变时，说明有一极（相）组反接；若指向不定，则相组内有反接的线圈。

(3) 万用表电压法。按接线图，如果两次测量电压表均无指示，或一次有读数、一次没有读数，说明绕组有接反处。

(4) 常见的还有干电池法、毫安表剩磁法、电动机转向法等。

4.处理方法

(1) 一个线圈或线圈组接反，则空载电流有较大的不平衡，应进厂返修。

(2) 引出线错误的应正确判断首尾后重新连接。

- (3) 减压启动接错的应对照接线图或原理图，认真校对重新接线。
- (4) 新电机下线或重接新绕组后接线错误的，应送厂返修。
- (5) 定子绕组一相接反时，接反的一相电流特别大，可根据这个特点查找故障并进行维修。
- (6) 把“Y”型接成“”型或匝数不够，则空载电流大，应及时更正。

恒税公司目前专业修理德国西门子伺服电机1FT、1FK、1PH、1FK7同步伺服电机，1FT6同步伺服电机，1PH4水冷异步伺服电机 1PH7高效异步伺服电机，西门子伺服电机1FK7043，1FK7042，1FK7040，1FK7034，1FK7033，1FK7032，1FK7022，1FK7083，1FK6083，1FK6063，1FK6060，1FK6042，1FK6040，1FK6032伺服马达维修和编码器维修业务，十年电机修理技术，质量保证。

感谢多年来新老客户的支持，我公司将在上海继续致力于为广大新老客户提供更稳定、更快捷、更优质的服务而努力，欢迎您的咨询！