

力得蓄电池6FM38-12 12V38AH报价

产品名称	力得蓄电池6FM38-12 12V38AH报价
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:力得蓄电池 型号:见详情 产地:广州
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

产品详情

力得蓄电池6FM38-12 12V38AH报价

佛山市力得电源有限公司是一家生产、销售阀控式密封铅酸蓄电池和不间断电源(UPS)厂家，工厂建于1996年，位于广东省佛山市。经过多年的发展，不断的技术改良，并与世界多国的电化专家、科学家、高*的科研的技术交流与合作，研发出一种当今免维护铅酸蓄电池升级换代新产品，当之无愧为无可替代的新概念、新*的产品。力得电源有专门的研发中心、实验中心和极富创造力的研发队伍，始终坚持不断创新，以雄厚的科研技术力量不断突破新技术、新材料、新工艺，每个系列产品都依据以技术不断为客户创造和提升价值的优良品质。以稳健、专业、创新、高效的发展理念，精心打造、提供诚信产品，致力于追求卓越的服务与开阔！

力得NIDEL蓄电池应用领域与分类：力得蓄电池12V100AH免维护蓄电池NP-XA12100CH规格

免维护无须补液； UPS不间断电源； 内阻小，大电流放电性能好； 消防备用电源；

适应温度广； 安全防护报警系统； 自放电小； 应急照明系统； 使用寿命长；

电力，邮电通信系统； 荷电出厂，使用方便； 电子仪器仪表； 安全防爆；

电动工具,电动玩具； 独特配方，深放电恢复性能好； 便携式电子设备；

无游离电解液，侧倒仍能使用； 摄影器材；

故障现象：在接入市电的情况下，每次打开UPS，便听到继电器反复的动作声，UPS面板电池电压低指示灯长亮且蜂鸣器长鸣。故障分析：根据上述故障现象可以判断：该故障是由蓄电池电压过低，从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池，先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电)，若仍不成功，则只有更换蓄电池。故障现象：一台后备UPS有市电时工作正常，无市电时逆变器有输出，但输出电压偏低，同时变压器发出较大的噪音。故障分析：逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常，变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称，检测步骤如下：