

# 湖南农用深井泵 强能工业泵 农用深井泵参数

产品名称	湖南农用深井泵 强能工业泵 农用深井泵参数
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

农用深井泵突然不转的原因有可能是潜水泵的控制保护开关跳闸。控制保护开关跳闸的主要原因是潜水泵在运行的过程发生损坏或由于潜水泵电机过载所致。潜水泵突然不转的处理方法是首先测量潜水泵电动机的绝缘电阻，检查潜水泵电动机定子绕组是否损坏，其他零部件是否损坏。如果潜水泵其他零部件损坏造成定子绕组损坏或定子绕组因过载、短路造成损坏，应修理损坏的零部件和定子绕组。如果潜水泵并没有损坏，控制保护开关跳闸是由潜水泵的过载引起，则应检查电源电压及水泵的使用扬程是否在规定范围内，将电源电压和潜水泵运行工况调整到允许范围内，可避免潜水泵运行时过载，防止控制保护开关跳闸。

广泛使用的水泵，如离心泵、轴流泵、农用深井泵、混流泵等，在使用上存在动力机械与水泵功率匹配不合理、烧机、能源耗费大、修理费用高等问题。造成人力、物力、财力的浪费，增加了使用者的经济负担。为此，大家在使用水泵时，需要注意以下方面的问题。配套动力功率与水泵额定功率要匹配。一般一台水泵需要多少千瓦的配套动力，在水泵铭牌上有明确的规定。如果不配套，动力的功率太大，就会造成“大马拉小车”，浪费动力，增加成本；相反，就会出现“小马拉大车”，水流量不足或超负荷工作，损坏机件，无法作业，浪费投资。新机启动抽水时，要先擦去水泵轴和其它零件上的防护油。

### 深井泵的装配

装配前检查清洗各零部件的铁锈、污泥，各配合面要涂黄油防锈，水泵大螺纹连接处要涂油。

(1)电机的装配次序：定子组装 下导轴承座组装 转子组装 推力盘 轴头螺母 止推轴承组装 底座组装 上导轴承座组装 骨架油封 连接座。调整螺柱，使电机轴伸符合规定的要求。然后上好调压膜、调压弹簧及盖。

(2)深井泵的装配：将轴和进水节固定在安装座上，用拆装筒将叶轮、锤形套固定在轴上，再装上导流壳

、叶轮，这样依次装完上流壳、止回阀等。

购买深井泵，找专业的深井泵厂家，强能泵业从业多年，正规专业，欢迎来电咨询订购。