封口机 友联包装质量保证 |型全自动封口机6080

产品名称	封口机 友联包装质量保证 型全自动封口机6080
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

封口机在使用过程中的注意事项

- 1、不适用金属容器和金属装盖,更不能放在金属台面上按动启动按钮,否则会损坏机器。
 - 2、在通电源之前必须先插入感应航空插头,并锁紧螺丝。
- 3、使用单相三线制电源线,为使操作者安全,务必使用单相三线制电源插座,工作场所地面必须干燥,以保持绝缘。
- 4、设有温度过热自动保护功能,当机内温度过热时,机内蜂鸣器长鸣"异常保护(PRO.MD.)"黄色指示灯亮,此时应关断电源总开关,待机内冷却蜂鸣器停止后,再继续工作。
- 5、工作过程中应经常触摸感应头表面,检查是否过热,如发现烫手应停止加热,待冷却后再工作(冷却可以不关电源),"准备(WARMUP)"绿色指示灯不亮时,I型全自动封口机6080,请勿按启动按钮,以免误触发。本机工作结束后,请关掉面板上的电源开关。
 - 6、配备保险丝为5A,不可用大于5A保险代替。
- 7、内有高压,底板带电,严禁私自维修,以免人身触电。
- 8、使用前如发现有导线暴露应停止使用本机,I型半自动封口机,待维修后方可使用。
- 9、设备运输、贮存、使用时不能撞击、重压、受潮。
- 10、产品开箱检查验收时,在正常运输,包装完好的情况下,如发现产品的零部与装箱单不符时应及时向本公司联系。

11、根据使用说明书,使用操作应事先了解清楚,如发现产品制造质量问题,在规定的期限内向本公司说明,本设备保修半年并负责维修。

封口机系列

故障处理

本机常见的故障原因为变压器烧坏,可控硅损坏,发热条断裂等。实例1:压下手柄,开关K闭合 ,RL通电加热不停,封口机,最终将塑料袋封口部位加热熔断;修理时焊下可控硅,用万用表测量之, 发现T1和T2极间已击穿。更换可控硅后即可修复。可控硅选3A/600V的,900封口机,例如TLC336A。

压下手柄后,BL不能加热封口。打开外壳目测发现变压器已烧坏,测量变压器的初级线圈已断。此时可用次级电压约25V、功率与原相同的变压器代换后即可修复之。本机变压器为间歇通电工作,因此其功率容量约350W。如果气温偏高,或连续使用时间过长,有可能导致变压器损坏,这在使用中应予注意。

压下手柄后,通电加热时,加热的温度不能调整。维修时,主要检查电位器VR,因VR经常被转动,导致VR的碳膜片损坏。用新的VR换之,即可。

封口机系列

手提式链动封口机(封袋机)

主要用途

该封口机用于医I药、农I药、食品、化妆品、润滑油等行业理想的塑料袋、复合铝箔袋包装封口设备

技术参数

电 源: 220V/50Hz 功 率: 230W

重量:4.5kg 温度:0-200°

封口速度:3.3m/min 外形尺寸:290×94×160

原理特点

1、本封口机主要用于加热封口聚烯烃(如聚乙烯、聚丙烯等)为内层的复合薄膜材料封口和塑料袋封口

- 2、复合薄膜封口包括玻璃纸封口、铝箔封口、喷铝涂层封口、聚酯封口、尼龙封口,聚乙烯封口、聚丙烯封口等材料封口。
- 3、薄膜的厚薄、封口的宽窄在一定范围内均可适用,都能达到良好的和均匀的直线形封口。
- 4、不论大袋、小袋、长袋、短袋均可进行连续的直线型封口,获得满意的结果。
- 5、本机设计精巧,操作简单。

封口机-友联包装质量保证-I型全自动封口机6080由武汉友联包装食品机械有限公司提供。行路致远,砥砺前行。武汉友联包装食品机械有限公司(www.whunionpack.com/)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为多功能包装机具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!