

封口机 友联包装质量保证 I型全自动封口机6080

产品名称	封口机 友联包装质量保证 I型全自动封口机6080
公司名称	武汉友联包装食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区盈创动力产业园11栋2单元
联系电话	13307170635 13307170635

产品详情

封口机在使用过程中的注意事项

- 1、不适用金属容器和金属装盖，更不能放在金属台面上按动启动按钮，否则会损坏机器。
- 2、在通电源之前必须先插入感应航空插头，并锁紧螺丝。
- 3、使用单相三线制电源线，为使操作者安全，务必使用单相三线制电源插座，工作场所地面必须干燥，以保持绝缘。
- 4、设有温度过热自动保护功能，当机内温度过热时，机内蜂鸣器长鸣“异常保护(PRO.MD.)”黄色指示灯亮，此时应关断电源总开关，待机内冷却蜂鸣器停止后，再继续工作。
- 5、工作过程中应经常触摸感应头表面，检查是否过热，如发现烫手应停止加热，待冷却后再工作(冷却可以不关电源)，“准备(WARMUP)”绿色指示灯不亮时，I型全自动封口机6080，请勿按启动按钮，以免误触发。本机工作结束后，请关掉面板上的电源开关。
- 6、配备保险丝为5A，不可用大于5A保险代替。
- 7、内有高压，底板带电，严禁私自维修，以免人身触电。
- 8、使用前如发现导线暴露应停止使用本机，I型半自动封口机，待维修后方可使用。
- 9、设备运输、贮存、使用时不能撞击、重压、受潮。
- 10、产品开箱检查验收时，在正常运输，包装完好的情况下，如发现产品的零部与装箱单不符时应及时向本公司联系。

11、根据使用说明书，使用操作应事先了解清楚，如发现产品制造质量问题，在规定的期限内向本公司说明，本设备保修半年并负责维修。

封口机系列

故障处理

本机常见的故障原因为变压器烧坏，可控硅损坏，发热条断裂等。实例1：压下手柄，开关K闭合，RL通电加热不停，封口机，最终将塑料袋封口部位加热熔断；修理时焊下可控硅，用万用表测量之，发现T1和T2极间已击穿。更换可控硅后即可修复。可控硅选3A/600V的，900封口机，例如TLC336A。

压下手柄后，BL不能加热封口。打开外壳目测发现变压器已烧坏，测量变压器的初级线圈已断。此时可用次级电压约25V、功率与原相同的变压器代换后即可修复之。本机变压器为间歇通电工作，因此其功率容量约350W。如果气温偏高，或连续使用时间过长，有可能导致变压器损坏，这在使用中应予注意。

压下手柄后，通电加热时，加热的温度不能调整。维修时，主要检查电位器VR，因VR经常被转动，导致VR的碳膜片损坏。用新的VR换之，即可。

封口机系列

手提式链动封口机(封袋机)

主要用途

该封口机用于医药、农药、食品、化妆品、润滑油等行业理想的塑料袋、复合铝箔袋包装封口设备

技术参数

电源：220V/50Hz 功率：230W

重量：4.5kg 温度：0-200°

封口速度：3.3m/min 外形尺寸：290×94×160

原理特点

1、本封口机主要用于加热封口聚烯烃（如聚乙烯、聚丙烯等）为内层的复合薄膜材料封口和塑料袋封口。

- 2、复合薄膜封口包括玻璃纸封口、铝箔封口、喷铝涂层封口、聚酯封口、尼龙封口，聚乙烯封口、聚丙烯封口等材料封口。
- 3、薄膜的厚薄、封口的宽窄在一定范围内均可适用，都能达到良好的和均匀的直线形封口。
- 4、不论大袋、小袋、长袋、短袋均可进行连续的直线型封口，获得满意的结果。
- 5、本机设计精巧，操作简单。

封口机-友联包装质量保证-I型全自动封口机6080由武汉友联包装食品机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉友联包装食品机械有限公司（www.whunionpack.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为多功能包装机具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!