

弥雾机 英达机械 新款弥雾机实用药箱大容量

产品名称	弥雾机 英达机械 新款弥雾机实用药箱大容量
公司名称	曲阜市英达机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市王庄开发区
联系电话	15564049398

产品详情

名牌弥雾机直供厂家

弥雾机燃烧室防护管，采用特种复合材料具有燃烧后。新款弥雾机采用自吸式化油器，供油稳定，功率大，360°旋转确保机器不熄火。采用先进的空气对流冷却结构，在使用时不会产生高温。新款弥雾机采用流量阀，可根据药种类控制出药量。脉冲弥雾机可以完全取代传统的药泵，对农作物、果园、葡萄园、园林、速生杨、防护林、橡胶园、蔬菜大棚进行喷洒杀虫灭菌和叶面施肥；脉冲弥雾机可以在苹果着色期，对果园喷洒冷水，达到果园晚上降温增加湿度提高日夜温差，弥雾机，提高果品的着色率；需要熄火时按一下油门调节轮顶部即可。机器没有完全冷却的情况下不要关小油门，因为这时候关小油门会因热胀冷缩弄伤油针，不管是水剂、乳油或叶面肥请不要在药箱里直接加入。

新款弥雾机消毒专用打药机

弥雾机在露天作物上使用说明：

- 1：药，污染小；由于***颗粒细微发挥充分，大大降低了投入，用水少，固适应山区，丘陵，高原等缺水地区。
- 2：杀虫杀菌率高；本公司专门研发的弥雾烟雾两用机专用的扩散剂具有很好的杀虫杀菌效果，大棚草莓弥雾机批发，弥雾机其扩散剂具有粘附能力强，新款弥雾机实用药箱大容量，抗雨水冲刷，抗风化，扩散面积大等特点，并适合于各种的配比使用叶面肥，杀虫杀菌剂，等。
- 3：提高温度；在春季农作物开花发芽时，进行喷烟具有提高地表温度防止冻花冻果。
- 4：弥雾机射程高，平喷覆盖面积大；喷射烟雾可达50多米。且***颗粒小，渗透力强，适合高杆和密度大的植物如茶林，森林，果木，中后期小麦，棉花，玉米等。大家的满意是我们不懈追求的目标。弥雾机

打药机和弥雾机相对来说，当然是弥雾机好用了，弥雾机不仅能打药而且还可以防霜冻。比喷雾打率提高了好几倍”

弥雾机使用中：故障现象，主要原因，山西脉冲弥雾机果园打药烟雾机，排除方法，启动困难

- 1、爆发管内积炭
- 2、化油器内膜片损坏
- 3、油泡破损或不上油
- 4、气泵损坏或缺润滑油
- 5、气管皮碗磨损及缺油
- 6、火花塞不点火或点火间隙过大过小

- 1、清楚积炭
- 2、换化油器内膜片
- 3、更换油泡
- 4、更换气泵或加机油润滑(气泵需定期加机油润滑)
- 5、更换皮碗或添加润滑油
- 6、检查电池是否有电，清理或更换火花塞。或将间隙调整至2毫米。

弥雾机动力不足的原因

- 1、爆发管内积炭过多
- 2、化油器内膜片损坏

- 1、***积炭(配积炭清理杆)
- 2、换化油器内膜片

火花塞无声音

- 1、电瓶接触不良或线头接头松动
- 2、火花塞积炭过多或进水
- 3、点火器损坏
- 4、电瓶电量不足

- 1、检查电瓶的安装和线路接头
- 2、清理火花塞积炭及积水或更换新火花塞
- 3、更换点火器
- 4、给电瓶充电

喷雾小

- 1、药箱盖未盖严，透气
- 2、气路有破损
- 3、药箱充气单向阀损坏、卡死
- 4、药路中有异物塞堵

- 1、药箱盖放正，适当拧紧
- 2、更换气路，拧紧金属接头
- 3、检查、更换
- 4、从药路一端开始，逐步进行检查、清理

弥雾机-英达机械-新款弥雾机实用药箱大容量由曲阜市英达机械设备有限公司提供。曲阜市英达机械设备有限公司(www.tz1288.com)在农业机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，英达机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：高经理。