

铜陵气相色谱仪 值得信赖|安徽科器 气相色谱仪公司

产品名称	铜陵气相色谱仪 值得信赖 安徽科器 气相色谱仪公司
公司名称	安徽省科学器材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市高新技术产业开发区梦园路9号6楼
联系电话	13966767286

产品详情

如何解决液相色谱仪出峰异常的问题？出峰不佳，峰分叉，原因：色谱柱被污染，柱头填料塌陷，解决方法：处理对于这种情况，先用纯水反向冲洗柱子，然后换成甲醇冲洗，接着用甲醇、异丙醇冲洗柱子（冲洗时间的长短由样品污染的情况而定），再换成甲醇冲洗，铜陵气相色谱仪，然后用纯水冲洗，最后甲醇冲洗正向冲洗柱子30分钟以上。如冲洗后依然出峰不佳，则考虑第二种情况。对于第二种情况，拧开柱头，检查柱填料是否硬结或塌陷。

气相色谱仪故障排除经验分享，点火后不能调零，气相色谱仪哪家好，氢火焰离子化检测器在点火前可以将基线调到零点，气相色谱仪价钱，但点火后却不能将基线调到点火前的位置，这种现象即为点火不能调零故障。点火后不能调零故障的原因有：离子室积水；极化电压接反；气路、检测器污染；柱流失严重；气流调节不当；基线补偿无作用。此种故障的排除可按下面步骤进行检查排除：火焰是否太大：直接观察点火后的氢火焰是否太大、太红，火焰是否已烧到收集板上。

给气相色谱仪使用者的建议，新买的色谱柱，首先要用测试样品评价其性能。如果用色谱柱厂商提供的测试条件测试而结果不合格时，就可要求退货或换货。更重要的是，此后的使用过程中色谱柱性能会变化，当分析结果有问题时，可以用测试标样测试色谱柱，气相色谱仪公司，并将结果与前一次测试结果相比较，这有助于确定问题是否出在色谱柱，以便于采取相应的措施排除故障。

铜陵气相色谱仪-值得信赖|安徽科器-气相色谱仪公司由安徽省科学器材有限责任公司提供。安徽省科学器材有限责任公司（www.ahkq.com.cn）为客户提供“气相色谱仪,液相色谱仪,光谱仪,原子吸收分光光度计,质谱仪”等业务，公司拥有“安徽科器”等品牌。专注于环保监测设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。

