

南京真空电镀 不锈钢真空电镀 新威

产品名称	南京真空电镀 不锈钢真空电镀 新威
公司名称	惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省惠阳区秋长镇新塘村鸿泰小组
联系电话	13680826908 13680826908

产品详情

补充-----翻洗电镀件

非啤件本身问题而是由于上油，蒸镀，染色工艺过程问题所导致次品如污槽，刮花，颜色偏差等，足可以用热的烧碱水溶液洗去饰层.

工艺过程:

- 将烧碱(NaOH)加入水中(比例约1:20)制成过饱和溶液，电热煮沸;
- 将要翻洗件置于其中约30分钟，自行脱去镀层油层;
- 取出后过清水清洗，再进行脱脂后一系列工序.

蚀纹电镀:蚀纹电镀的效果的实现通常要求模具表面处理出不同效果的蚀纹方式后，注射出的塑件采用光铬处理后得到的效果。

混合电镀:在模具处理上既有抛光的部分又有蚀纹的部分，注射出的塑件电镀后出项高光和蚀纹电镀的混合效果，突出某些局部的特征.混合电镀效果对设计的要求

我们在设计中常常采用高光电镀和蚀纹电镀的效果共同作用在一个制品上得到特殊的设计效果，通常在设计中建议采用较小的蚀纹，这样效果会比较好，但这样的设计时，为了不会使蚀纹的效果被电镀所掩盖，有时会电镀两层后就不进行电镀，这样的后果是电镀第二层的镍会比较容易氧化变色，影响设计的效果。

真空电镀厂的一些相关介绍 伴随着现代化的一个发展，越来越多的UV电镀厂不断出现在人们的

生活中，然而对于这样的一种物料它究竟具有哪些特别相关介绍.同时在这里也简单介绍下真空电镀厂的一些相关介绍过程.一般真空电镀的做法是在素材上先喷一层底漆，再做电镀。由于素材是塑料件，在注塑时会残留空气泡，有机气体，南京真空电镀，而在放置时会吸入空气中的水分。另外，由于塑料表面不够平整，直接电镀的工件表面不光滑，不锈钢真空电镀，光泽低，五金真空电镀，金属感差，并且会出现气泡，真空电镀厂，水泡等不良状况。喷上一层底漆以后，会形成一个光滑平整的表面，并且杜绝了塑料本身存在的气泡水泡的产生，使得电镀的效果得以展现。以上是简析真空电镀厂的一些相关表现过程 南京真空电镀-不锈钢真空电镀-新威(诚信商家)由惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂提供。行路致远，砥砺前行。惠州市惠阳区秋长新威塑胶厂（hzxinwei.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为冶炼加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!