

# 镇江空气压缩机租赁

产品名称	镇江空气压缩机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:ZR250 产地:无锡
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

## 产品详情

镇江空气压缩机租赁一站式服务尽在贤易租赁。机型丰富，库存充足。随着棉纺织技术改造的加快，喷气织机的使用也越来越多。喷气织机配套设备之一的空压机的使用也越来越广泛。喷气织机对压缩空气的要求较高，必须无油。主要部件有：空气过滤器，低压转子，中间冷却器，电子马达，高压转子，后冷却器，传动部件，齿轮箱，调节器控制系统，安全阀及消音外壳等。1、空气输出温度过高

镇江空气压缩机租赁提供电动空压机、柴油驱动空气压缩机租赁服务

- (1)降低空气输入温度。增加空压机房的通风，在空压机房的房顶加排气罩，用来排除热气，控制室内温度不要过高，特别在炎热的夏季，空压机房的温度不要超过40。
- (2)降低冷却水的输入温度，冬季水温保持在18，夏季水温保持在24。
- (3)增加冷却水的流量，经测算，冷却水输入温度和输出温度差15，冷却水流量为3.7升/秒。
- (4)清理冷却水中的水垢或脏的沉淀物。在冷却水中加入去垢剂疏通冷却水系统。2、油温过高空压机有油温保护设置，油温超过70 时关机，造成空压机频繁关机。油温过高的原因是油冷却器失效。

镇江空气压缩机租赁主要有阿特拉斯品牌、英格索兰品牌、寿力品牌

由于油冷却器内冷却水管路较细，结垢后不易清理，造成油温降不下来。更换一个油冷却器需2800美元。经过研究摸索用如下方法清理冷却器效果较好。拆下油冷却器后，在去垢剂中浸泡一天，再用小水泵将带压力的水打入油冷却器中反复冲洗，可将水垢去除。用此方法我厂空压机没有更换过油冷却器，夏季油温也可控制在60 以下。3、空气过滤器频繁失效 空气过滤器只能使用一个月就失效。经分析是周围空气环境较脏。为此在空压机空气过滤器上方加上网罩(预过滤器)，延长过滤器的使用时间。

镇江空气压缩机租赁，空压机频繁烧电机

空压机在使用过程中，250kW的主电机在一段时内频繁烧毁。其主要原因如下：该型号空压机较大工作压力为7.5 · IO,Pa，一般工作压力为7.0 · IO,Pa。压缩空气从空压机出来后分两路，一路为喷气织机用，工作压力为6.0 · IO,Pa；一路为浆纱机、自动络筒机、整经机用，工作压力分别为：6.5 · IO,Pa,7.5 · IO,Pa，6.0 · IO,Pa。这样为达到自动络筒机压力7.5 · IO,Pa，空正机必须一直保持在较大工作压力状态下运行。长

期的超负荷运转，就造成电机过热，烧毁电机。为此，将自动络筒机一路管道移出，用一台8.0MPa的国产空压机供气，解决了电机频繁烧毁的问题。