

# 卡勒重工 新源轮式抓木机 轮式抓木机

产品名称	卡勒重工 新源轮式抓木机 轮式抓木机
公司名称	山东卡勒重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区南苑街道车站西路狄林社区一号楼东单元四层401-1号
联系电话	15069787272 15318187474

## 产品详情

轮式抓木机的主要用途已经扩大。

工厂可以使用体力劳动来运输产品，现在可以用这台轮式抓木机进行更换。

像一些矿石燃烧设备一样，它们都是手动操作的，但高温可能会非常不舒服。现在您可以用轮式抓木机替换它。

过去，地下管道的建设是由人们操作的。工作效率不仅低，新源轮式抓木机，而且还存在许多安全风险。现在，像电驱动一样，这些问题已经了。没有废气，轮式抓木机，没有污染，没有噪音。非常适应环境的需要。

此外，轮式抓木机报价，由于轮式抓木机的应用范围小，应用环境广泛，对于想要挖掘机的朋友来说，这也是一个非常好的项目。它具有投资小，效果快的显着特点。

上述轮式抓木机分析的主要目的只是当前行业的一些简单特征。我觉得随着挖掘机行业的发展，这台轮式抓木机将逐渐渗透到各个行业，成为我们的机器。成为我们的好伙伴，为我们创造更多价值。

对轮式抓木机主要用途的分析可以帮助您解决问题，让您更好地了解行业的发展，并为您的实际工作应用提供参考。如果您有任何疑问，请联系我们以获得更好的答案。

“ 轮式抓木机经常缺乏液压油 ” 故障检查：

根据该现象，判断该部分发生漏油，但检查整个车辆的液压回路和液压部件，没有观察到漏油。

打开液压油箱，小挖掘机，发现液压回油过滤器堵塞，液压油回油箱无法进入吸油箱，小挖掘机，每次液压油位计始终丢失。

轮式抓木机

“ 挖掘机经常缺乏液压油 ” 故障排除方法：

更换返回过滤器故障排除

“ 挖掘机经常缺乏液压油 ” 故障分析：

轮式抓木机中的所有机油必须通过回油过滤器到达量油尺所在的空间。如果过滤器堵塞，小挖掘机的油进入燃油表的空间较小，因此润滑脂中的液压油。油少了。

轮式抓木机泵柱塞和气缸 “ 咬死 ” 故障排除

在挖掘机大修并更换液压泵的气缸和柱塞后，液压泵不工作并伴有异常噪音。拆卸表明柱塞卡在气缸上并处于 “ 卡住 ” 状态。通过对圆筒和柱塞的金相分析，证实残余奥氏体转变为马氏体，温度越低，转变量越大。在寒冷季节，残余过渡在短时间内完成，导致柱塞由于体积的瞬时增加而 “ 捕获 ”。

为此，轮式抓木机，轮式抓木机价格，特殊测量工具可用于测量室温下液压泵缸与柱塞之间的间隙;将圆筒和柱塞分别冷却，即置于-50至60℃，30分钟后取出;磨削机磨削P.柱塞表面采用激光淬火，柱塞表面采用特殊金属抛光浆料抛光，加载后排除故障。

如果天气特别寒冷，轮式抓木机停机时间很长，请将发动机的冷却液排放干净。

轮式抓木机拉铲作业中，当拉满铲后，不得继续铲土，防止超载。拉铲挖沟、渠、基坑、等项作业时，应根据深度、土质、坡度等情况与施工人员协商，确定机械离便坡的距离。

首先要确认周围状况;作业时，要确认履带的前后方向，避免造成倾翻或撞击;回转作业时，对周围障碍物、地形要做到心中有数，安全操作;作业时，要保证左右履带与地面完全接触，提高整机的动态稳定性;同时要保证左右履带与地面完全接触，提高整机的动态稳定性，尽量不要把终传动面对挖掘方向，否则容易损伤行走马达或软管。

卡勒重工(图)-新源轮式抓木机-轮式抓木机由山东卡勒重工机械有限公司提供。山东卡勒重工机械有限

公司（[www.kalezhonggong.com](http://www.kalezhonggong.com)）是山东 济宁,路面机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卡勒重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卡勒重工更加美好的未来。