

诺泰盈电子有限公司 连云港导光板侧贴价格

产品名称	诺泰盈电子有限公司 连云港导光板侧贴价格
公司名称	苏州工业园区诺泰盈电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区东富路8号东景工业坊4号厂房
联系电话	18626298608

产品详情

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

常见的模切压痕问题

- (1) 钢板下垫纸后爆线，此时应减薄垫纸。
- (2) 模切机压力过大时爆线，此时应减少压力，使废边刚好分离。
- (3) 压痕模或底摸纸过厚、压痕窄，爆线。应选用合适厚度的压痕模，导光板侧贴价格，压痕宽度要适中。
- (4) 切口掉下的纸粉积聚在槽中爆线。操作者应及时清除干净纸纷等。

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

模切行业、模切产业

模切行业属于配套加工行业，但它也是电子产业不可缺少的行业之一。模切行业的产品并不是一个有标准或者同种型号的产品，它是根据客户所提出的要求去研制开发的，属于单项目单产品的类型。一种型号的模切产品只能用在电子产品的其中一个部件上，不会有多用途的性质。

苏州工业园区诺泰盈电子有限公司是一家专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料及各种双面胶材料深加工的企业。

模切压痕线位置与印刷产品位置不相符

(1) 模切刀版本身制作工艺有误差。手工制版由于受技术人员水平和操作设备的限制，不能达到理想模切压痕精度。对于某些对模切精度要求高的产品，可改用激光制版。

(2) 纸板叼口规矩不一。如果纸板叼口规格误差大，那么可能是模切机的后定位（又称二次定位）拨动距离过小，可以通过调节后定位，增大后定位拨动距离来解决。

诺泰盈电子有限公司(多图)-连云港导光板侧贴价格由苏州工业园区诺泰盈电子有限公司提供。苏州工业园区诺泰盈电子有限公司(www.szntygs.com)是一家从事“专业从事EMI材料/绝缘材料/缓冲泡棉材料/散热型材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“诺泰盈电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使诺泰盈电子在绝缘材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.szntygs.com)还是从事pet模切，pet分切，pet分切厂家的厂家，欢迎来电咨询。