

# 立式深井泵价格 广西立式深井泵 强能工业泵

产品名称	立式深井泵价格 广西立式深井泵 强能工业泵
公司名称	石家庄强能工业泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东开发区学苑路师大街9号
联系电话	13780311187

## 产品详情

立式深井泵需定期对潜水电泵及其控制系统进行全方面维护保养，每年至少做1次全方面预防性检修，内容包括：开机时振动声音及电压电流有无异常、启动装置工作是否正常、超温漏水是否报警、计控设立的多重保护是否经常动作、主电缆和控制电缆有无老化开裂、主接触器有无粘死氧化或毛刺、热继电器设置是否正确、绕组绝缘层有无老化迹象、对地绝缘电阻是否过低、三相绕组阻值是否平衡、定子转子间是否有扫膛或擦痕、控制系统液位计是否准确、上下限输出是否正常可靠、浮球动作是否可靠、温度检测元件是否老化误动、油质有无乳化、机械密封是否完好、轴承有无磨损、叶轮有无磨损或汽蚀、轴是否生锈变形或磨损、电机内外紧固螺钉有无松脱、冷却套及循环水管中是否有杂物、泵口及周围有无泥沙沉积或堵塞等。

并用潜水泵具有结构紧凑、体积小、重量轻、安装、使用维护方便、运输安全可靠、节约能源等优点。

- (1).单级扬程高。单级泵壳高度矮。缩短了整机的高度增加了运行的稳定性。
- (2).泵轴直径远大于国标直径。为提取超级深井的地下水源增加了安全系数。
- (3)铸件采用HT200(普通铸件在HT150以下)超级深井泵壳采用球墨铸铁.或铸钢来提高泵壳的承压系数。
- (4).逆止阀采用独特的设计方式。从根本上避免了超深井潜水泵。因停泵时回水水锤冲击力过大而造成的阀体断裂机组掉井的弊端。
- (5)轴向力小增加了电机的使用寿命。

强能泵业专业生产深井泵，型号齐全，质量保证，欢迎来电订购。

深井泵虽转动但不出水或出水量很小，扬水管断裂或连接螺纹脱扣。产生这种故障的主要原因是：扬水管的连接螺纹由于长期受拉或突然受力而振动引起脱扣，连接螺纹松紧不均，受力拉断；扬水管接触井壁，运行中因摩擦而变薄、磨透、受力后发生断裂；焊接管由于长期使用，焊缝锈坏，或因焊接强度不够，受力后拉脱；扬水管连接螺纹丝扣较松，且未及时修理，运行中脱扣。

这种故障除使流量变小外，还发生电流增大、功率增高、井泵摆动等一系列反常现象，因此必须按期及时检修深井泵。扬水管断裂后，提吊泵时要注意安全，因为断裂处一下的全部重量都落在叶轮后盖板上，在提泵是，千万不能急于卸掉调节螺母，以防水泵掉入井中。

购买深井泵，找专业的水泵厂家，欢迎来电咨询合作。