

金华ipg模块维修 昆山佐越

产品名称	金华ipg模块维修 昆山佐越
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。公司主要从事中高功率光纤激光器维修置换业务，核心团队主要是由在该领域的一些专业人员组成，十几年的行业工作经历，我们积累了丰富的专业技能，具备中高功率光纤激光器的成熟维修方案，还突破了国内外切割机高功率光纤激光器的维修技术。

激光器的每周保养

- 1) 检查激光器的气体混合单元是否有油、水，若有则及时清理；检查激光器气体干燥过滤器，若超过1/4颜色变成红色或者白色，则需进行更换，其正常颜色为蓝色。2) 检查真空泵和罗咨泵的油面高度，ipg模块维修，若不够，则需添加。
- 3) 检查冷水机的过滤器是否有杂质。
- 4) 检查激光器冷却水回路是否有杂质。
- 5) 检查压缩空气分离器（位于气源单元内）内的冷凝水水位。检查真空泵油位（位于气源单元下面）。当泵处于冷态时，油面应在油窗中间线+5mm—0mm之间，需要时再加油。
- 6) 检查罗茨泵油位。罗茨泵齿轮箱中的油位可通过齿轮箱端面的油窗看见，当泵关掉并且处于冷态时，油位应在玻璃中间线的+5mm—0mm之间，必要时再加型号为HTCL2100油。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

几种常用的半导体激光模块的应用:

量子阱半导体大功率激光器在精密机械零件的激光加工方面有重要应用，同时也成为固体激光器理想的、效率泵浦光源。由于它的效率、高可靠性和小型化的优点，导致了固体激光器的不断更新。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事中高功率光纤激光器维修置换业务，核心团队主要是由在该领域的一些专业人员组成，十几年的行业工作经历，我们积累了丰富的专业技能，具备中高功率光纤激光器的成熟维修方案，还突破了国内外切割机高功率光纤激光器的维修技术。

如何避免光纤激光切割机的辐射伤害呢？

1.想要减少光纤激光切割机的辐射，那么就一定要使用激光防护镜，其专门就是针对光纤激光切割机设备的，其能有效的减少光纤激光切割机的辐射，因此工作人员在使用的时候也不必为此而烦恼了，可以放心的进行切割工件了；而且激光防护镜的种类非常多，有复合式、吸收式、反射式以及衍射式等。

金华ipg模块维修-昆山佐越(在线咨询)由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）是一家从事“IPG光纤激光器维修.IPG激光器回收与置换”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“IPG.锐科.创鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昆山佐越在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！