

广东SJB21丝杆升降机畅销全国 启泰机械

产品名称	广东SJB21丝杆升降机畅销全国 启泰机械
公司名称	德州市启泰机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区三八东路1266号
联系电话	18653495133 18653495133

产品详情

- 1、在温度过高的夏天更应注意升降机液压油的正确使用，液压油是升降机的血脉，温度过高时会是油变得很稀造成升降设备爬行或油缸发出异响甚至造成液压泵占液压元器件的损坏而影响正常使用。在室外作业时更应特别注意。
- 2、四轮移动的丝杆升降机的四个轮胎在夏季更得注意防高温。充气轮胎在高温下易产生爆胎，如果正在使用时将有可能产生危险，这时应正确使用平台支腿，防止事故的发生。
- 3、升降机轴套件的磨合润滑油在高温下易稀释从缝隙间溢出造成轴套干磨从而减少设备使用寿命，也可使平台产生异常的响声。这时应适当添加润滑油。延长使用年限。螺旋丝杆升降机给企业个人创造更多更高价值。
- 4、配电箱的电器件要常检查。本来长时间工作时易生热，在高温下配电箱内温度更高，易漏电，也可能电器生热被烧坏，SJB51丝杆升降机按需定制，造成设备不能正常工作，而耽误了生产，造成不必要的损失

1.溢流阀压力调节不符合要求 调整压力到要求值

2.油缸内泄 检查或更换油缸组件

3.换向阀卡紧或内泄 检查或更换阀组件

4.SJB丝杆升降机油面过低、进油滤油器堵塞 加足油，清洗滤油器

5.供油泵有毛病 检查或更换泵

SJB丝杆升降机 操作杆沉重

- 1.操作杆机构有毛病 检查、调整、更换不合格零件；清洗阀件；检查液压油清洁度
- 2.控制阀阀芯卡紧(制造、安装问题、污物问题)

1.轴向窜动的弥补；

首先应丈量出主轴上轴承定位端面与主轴中心线的垂直度误差及其方向位置，再丈量出推力轴承的端面圆跳动误差及

其zui高点位置zui后使轴承定位端面的zui高点移位。就可减小轴向窜动的误差量。

2.径向圆跳动的弥补；

对于轴上装配的零件，为了降低主轴前端的径向圆跳动值，可以使前、后轴承处各自产生的zui大径向圆跳动点位于同

一轴向平面内的主轴中心线同侧，并且使前轴承的误差值小于后轴承的误差值。其承载能力大大高于交错轴斜齿轮机构。

丝杆升降机的移位弥补-

移位弥补常用于单项精度的误差弥补。以便和推力轴承端面圆跳动的zui低点装配在一起

广东SJB21丝杆升降机畅销全国-启泰机械由德州市启泰机械设备有限公司提供。德州市启泰机械设备有限公司（www.qitaijixie.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！