

管件喷涂设备多少钱 管件喷涂设备生产厂家 管件喷涂设备

产品名称	管件喷涂设备多少钱 管件喷涂设备生产厂家 管件喷涂设备
公司名称	沧州硕毅涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县283省道范庄段
联系电话	13582730333

产品详情

多数专业杂志、粉末涂装设备说明书、粉末供应商说明书对粉末涂装缩孔的原因归类多有以下几种：

前处理不干净，工件表面有油；

压缩空气含有油、水；

粉末潮湿；

工件未烘干；

粉末被污染；

粉末间的相互干扰；

其中的 和 所描述的出现缩孔的情况值得商榷，管件喷涂设备厂家供应，可能并不是产生缩孔的原因。

沧州硕毅涂装设备有限公司欢迎您的光临！

对环境的描述

环境内存在的表面活性物质会导致粉末喷涂的缩孔产生，主要是指在喷涂范围5m之内具有分散特性的油类等液滴影响严重。如悬链加油的喷雾装置、喷漆造成的分散成颗粒状的稀释剂等。

扩展到喷涂以外的环境，管件喷涂设备现货销售，需增加涂装前处理工序，异常的原料和加料是产生缩孔的原因之一，管件喷涂设备，这可以从现场出现缩孔的经历中得以验证。

空气中存在气态的油气分子。该分子状态的物质甚至是更低表面张力的表面活性材料，不会产生缩孔，原因是非聚集态的气体没有表面张力特性。

喷淋式前处理磷化液中加入了稀料而产生缩孔。因现场的油漆稀释剂与磷化液料桶完全一样，职工将稀释剂加入磷化液中，导致了批量缩孔的产生。

前处理磷化液中加入了乳化剂。因为脱脂欠佳，供应商单独提供乳化剂让应用方加到脱脂槽中，因操作工理解原因，将乳化剂加到了磷化液中，导致溶液聚集处缩孔严重。

沧州硕毅涂装设备有限公司欢迎新老客户前来参观、洽谈!

管件喷涂设备多少钱-管件喷涂设备生产厂家-管件喷涂设备由沧州硕毅涂装设备有限公司提供。沧州硕毅涂装设备有限公司（www.sytuzhuang.com）为客户提供“涂装设备,链条及配件,高压静电喷涂设备,环保设备”等业务，公司拥有“硕毅”等品牌。专注于机械加工等行业，在河北沧州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.sytuzhuang.com）还是从事静电喷涂流水线厂，静电喷涂流水线厂家，静电喷涂流水线定制的厂家，欢迎来电咨询。