

TDSH283LY现场维修，TDSB355S压缩机维修厂家，RWB-II76压缩机组电机大修

产品名称	TDSH283LY现场维修，TDSB355S压缩机维修厂家，RWB-II76压缩机组电机大修
公司名称	快安佳（济南）工业技术有限公司
价格	1.00/9009
规格参数	品牌:FRICK 型号:TDSH283LY 产地:济南
公司地址	山东省济南市历城区二环东路2277号金桥国际大厦南楼1704室
联系电话	0531-88060611 13869140823

产品详情

TDSH283LY现场维修，TDSB355S压缩机维修厂家，RWB-II76压缩机组电机大修

约克RWBII76对应的压缩机为TDSH163，60为短导程，76为长导程。

RWB-II76压缩机组调试

- 1) 检查制冷系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态，特别是排气截止阀，切勿关闭。
- 2) 打开冷凝器的冷却水阀门和蒸发器的冷水阀门，冷水和冷却水的流量应符合厂方提出要求。
- 3) 启动前应注意观察机组的供电电压是否正常。 4) 按照厂方提供的开机手册，启动机组。
- 5) 当机组启动后，根据厂方提供的开机手册，查看机组的各项参数是否正常。
- 6) 可根据厂方提供的机组运行数据记录表，对机组的各项数据进行记录，特别是一些主要参数一定要记录清楚。
- 7) 在机组运行过程中，应注意压缩机的上、下载机构是否正常工作。
- 8) 应正确使用制冷系统中安装的安全保护装置，如高低压保护装置、冷水和冷却水断水流量开关、安全阀等设备，如有损坏应及时更换。
- 9) 机组如出现异常情况，应立即停机检查。在制冷系统调试前，一定要做好空调系统内部的清洁和干燥

工作。如果前期工作不认真进行，在调试期间将会增加许多工作量，而且会给制冷装置以后的运行带来许多隐患。