

# 临沂手术室装修案例,临沂实验室设计,临沂细胞实验室装修

产品名称	临沂手术室装修案例,临沂实验室设计,临沂细胞实验室装修
公司名称	深圳市城市建安工程有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区民治街道南贤商业广场B座1101A
联系电话	15999639629

## 产品详情

临沂手术室装修案例 实验室设计 细胞实验室装修|城市建安18年专注手术室，实验室，细胞实验室，ICU病房，生物实验室，化验室，检测实验室，化学实验室等空间设计、施工、软装一体化的专业室内装修设计,拥有建筑装饰工程设计专项乙级资质、建筑装修装饰工程专业承包资质贰级、建筑安全生产许可证的大型深圳工装公司。

### 手术感染率提高

当手术室内的湿度大于50%或小于50%时，则会延长空气中的细菌存活时间，而这些细菌不仅会随着人体呼吸进入机体导致疾病的发生，还会附着在手术器械和周边物体上，当医生使用医疗器械为患者进行手术时，细菌可能会引发患者手术创口的感染，增加手术的风险性。从而导致患者有可能在术后出现一系列的相应并发症。因此，净化系统对手术室的湿度保持是非常重要的，且必须引起重视的一个观点。

### 手术室湿度质量不合格的原因及解决方法

从手术室内净化系统的原理出发，对其进行分析和检查，对出现原因和方法进行阐释。

#### 净化机的冷凝水盘的排水管道堵塞

##### 1、分析

由于常年没有进行维修，加上运行中的震动等客观原因，导致净化系统的有些管道的接口高于冷凝水盘的出水口，多余的液体不能正常的排出，导致净化系统机身内的湿度严重偏高，从而滋生大量细菌，在

运行时会产生细菌、灰尘吸附等，导致净化机在产生新风时，机身内的细菌跟随新风一起进入手术室。

## 2、方法

将三通和阀门增加到净化系统的出口处，调整排水管的坡度，将水排除。这种方法不仅可以调整排水管的问题，还有利于清除管内的沉积物以及方便后期的保养[7]。负压段设置合理的水封也很重要。