

淄博超声波点焊机维修

产品名称	淄博超声波点焊机维修
公司名称	常州凌肯自动化科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	数控系统维修:驱动器维修 变频器维修:伺服电机维修 仪器仪表维修:工业触摸屏维修
公司地址	江苏省常州市武进经济开发区政大路1号力达工业园4楼
联系电话	13961122002 13961122002

产品详情

淄博，就选择常州凌科自动化科技有限公司，近二十年来专业从事维修：变频器、伺服驱动器、数控系统、触摸屏，直流调速器、软起动机及各种精密电气设备的专业化。

我们拥有发那科，西门子，三菱，松下，安川等多套测试平台，为客户的维修质量打下最坚实的基础。市场上变频器维修公司良莠不齐，很多都是刚出道的新手，维修质量差，没有测试平台，无法保证维修后机器的好坏，甚至有恶意搞坏客户机器的行为！

如果你有类似的经历，请选择我们，价格低，速度快，维修质量高，为您的生产保驾护航！

凌科自动化，技术精湛。

淄博【例3】有一毛纺厂的梳毛机设备，选用西门子440变频器，两台5.5KW一台7.5KW实现同步运转。其中一台5.5KW的运行两年后经常出现F0011或A0511停机。这两个报警都表示电机过载，脱开电机皮带用手盘动电机及设备，没有异常沉重的现象，将两台5.5KW拖动的电机互换，发现还是原来的变频器报警，则确定是变频器出了问题。类比法,不仅可以用在检查机器内部回路,也可以用于现场问题的判别。西门子840D伺服电机维修Parker派克伺服驱动器维修台达变频器维修案例贝加莱伺服驱动器维修宜兴fanuc发那科数控系统维修ABB机器人控制屏维修kawasaki川崎机器人伺服控制器维修科尔摩根伺服器维修。

。为避免变频器受外界灰尘的影响，在房间通风上，设计了两扇大面积专用进风窗，房间不另设其它窗口，基本上是密闭设计。通风窗采用专用过滤网，这样使变频器室内的空气经过通风窗滤灰，变频器室内的灰尘大大，限度地了变频器室内的灰尘，过滤网定期除尘，保证变频器长期运行。B.红表棒接P端时，电阻无穷大，可以断定整流桥故障或起动电阻出现故障。我们只需将电阻丝拆下来换上新的机器就可以正常使用了。

但是这个AC9报警代码也有可能是伺服驱动器的故障，有可能是伺服驱动器的主板有问题，也会报警此故障代码。现场有三台安川的伺服驱动器，于是将其中驱动器没有报警的编码器接头拨下来，接到报警驱动器上面试，结果还是报警AC9。这时就确定是报警是不关伺服电机的事了，于是驱动器拆回来检查。拿回来后，上电接上电机还是报警，于是把主板驱动板拆下来，先测量驱动板的各路供电电压是正常的，那就不关驱动板的事了，再仔细检查主板，发现通信芯片和周边有问题，于是更换后，通电，接编码器线显示正常，装机测量，没有问题，维修完成。一个广数的伺服驱动器上电无显示故障，描述说通电有响声，也冒烟了，估计是模块损坏。拆开测量，IGBT模块损坏。