

锤式打桩机 国骏工程机械质量保障 打桩机

产品名称	锤式打桩机 国骏工程机械质量保障 打桩机
公司名称	济宁国骏工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区
联系电话	18853735858

产品详情

操作打桩机时要注意什么事项？

在任何机器工作的时候，安全肯定是放在前面的，那么在操作护栏打桩机时要注意些什么事项呢？下面随小编学习一下吧！

- 1、打桩机工作时，要有专人指挥。指挥人员与操作人员在工作前要相互核对信号。工作中应密切配合。
- 2、作业中，护栏打桩机应关键查询上活塞的润滑油是不是从油孔中泄出。当一根桩打进时间逾越15min时，则应在打完后当即加注润滑油，桩锤发起前，应使桩锤、桩帽和桩在同一轴线上，不得偏疼打桩。
- 3、插桩后，应及时校正桩的垂直度。桩入土3m以上时，制止用护栏打桩机行走来纠正桩的倾斜度，供认起落架各作业安排安全可靠，起动钩与上活塞接触线在5~10mm之间。锤击中，上活塞的起跳高度不得逾越出厂说明书规矩。目视测定高度宜契合出厂说明书上的目测表或计算公式。当逾越规矩高度时，应减少油门，控制落距。
- 4、打桩机在工作中应密切注视控制盘上电流、电压的指示情况。若发现异响或其它异常情况，应立即停机检查。
- 5、护栏打桩机配合射水、吸泥下沉时，应与有关人员预先咨询，并在工作中互相关照。

小编在这里要务必提醒大家在使用护栏打桩机时务必要注意以上小编的几个建议，以防发生不必要的麻烦，还有想了解的，可以继续关注我们网站！

打桩机运用的常见故障

打桩机运用的常见故障

打桩机是根据市场需求和自身技术老练的状况下面向客户需求而研制的一款产品，是装载、打桩、钻孔等功能为一体的新型产品。但是在运用过程中仍然会呈现这样那样的问题，下面小编就带我们来具体了解一下护栏打桩机的常见故障。

打桩机作业过程中，也可能会遇到桩身跳动、桩锤回弹现象。原因是桩尖遇障碍物或坚固土层，桩身过曲，按桩过长；落锤过高。此状况应先查看原因，采纳措施使桩穿过或避开障碍物，如入土不深应避开或重打；重锤轻击，改变落锤高度。

桩打不下去或达不到设计标高，此状况的原因是遇旧埋设物或碰到土中有大块石；护栏打桩机打桩间歇时间过长，摩阻力增大；桩锤太轻或落锤太低；桩距太小或打桩自边缘向中心打使土被挤密。此状况应首要铲除旧埋设物；加大锤重或提高落锤高度。

车辆发动时没有动作，可能是蓄电池严重亏电或内部硫化形成；钥匙开关或发动继电器损坏形成；蓄电池与发动马达的连线接触不良，比如连接松动、接线柱氧化等；发动马达的吸拉线圈烧坏形成。

打桩机主要是可以将拉森桩打入正确的方位，方便我们对拉森桩进行施工，以及方便后续的施工进程。但是我们都晓得正常的使用机械的时候，都会存在一些不好的因素影响打桩质量，下面我们一起来看一下影响打桩机速度的因素有哪些。

液压油中的气泡：在液压油箱里，混入油中的气泡随油循环，会使系统的压力降低，润滑条件变差还会产生异常的噪音、液压活塞杆变黑，机械的速度变慢，动作不连贯。

由于早晚温差和地区气候的固有因素，螺旋桩打桩机，液压油箱内的热空气冷却后变成水滴，所以液压油不可避免地要接触到水分，水分和空气以及氧化后产生的酸性物质都会对金属生锈和腐蚀，打桩机，影响公路打桩机系统的正常工作。

沉淀物在堵塞液压油散热器的同时，液压油就会高温，达到70度以上，在高温下液压油就失去了抗磨润滑功能，锤式打桩机，液压油如长期在高温下，即加大了机械磨损和振动，此外气泡也还增加了油与空气接触的面积，加速了油的氧化，由于液压油散热器在发动机水箱散热器的外侧，因而液压油散热器在高温下被发动机风扇吸风的作用下，也会增加里面的防冻液温度使其发动机散热不正常也会高温，从而车速也会变慢很多。

锤式打桩机-国骏工程机械质量保障-打桩机由济宁国骏工程机械有限公司提供。济宁国骏工程机械有限公司(jngj666.tz1288.com)位于山东省济宁市任城区长沟镇路庄村北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前国骏工程机械在桩工机械中享有良好的声誉。国骏工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。国骏工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。