

RWF399螺杆压缩机组维修，SGC2824约克压缩机维修，NGC200螺杆压缩机维修

产品名称	RWF399螺杆压缩机组维修，SGC2824约克压缩机维修，NGC200螺杆压缩机维修
公司名称	快安佳（济南）工业技术有限公司
价格	12323.00/台
规格参数	品牌:FRICK 型号:RWF399 产地:济南
公司地址	山东省济南市历城区二环东路2277号金桥国际大厦南楼1704室
联系电话	0531-88060611 13869140823

产品详情

RWF399螺杆压缩机组维修，SGC2824约克压缩机维修，NGC200螺杆压缩机维修

螺杆式冷冻机出现吸气压力过低的原因和排除方法：

- 1、蒸发器供液不足：检查制冷剂液管路上球阀是否打开；
- 2、制冷剂充注量不足：充加制冷剂；
- 3、蒸发器水侧积垢：清洁蒸发器管束；
- 4、冷却水流量不足：检查冷却水泵、阀及过滤器；
- 5、系统中油过多：去掉多余的油，使之处于正常油位；

螺杆式冷冻机出现排气压力过高的原因和排除方法：

- 1、冷却水量不足：检查冷凝器水流量及冷却水泵；
- 2、冷凝器水侧积垢：清理冷凝器管束；

螺杆式冷冻机出现结冰报警的原因和排除方法：1、运行设置点过低：重新设置；

- 2、加载变化过低：重新设置；

螺杆式冷冻机出现系统有杂声的原因和排除方法

- 1、膨胀阀有“嘶”声：添加制冷剂；检查液体管路是否受阻；
- 2、管道振动过大：支撑管道；检查接头是否松开；

螺杆式冷冻机出现吸气管道结霜凝露的原因和排除方法

- 1、膨胀阀开度不当：调整膨胀阀开度；
- 2、制冷剂偏少：充加制冷剂；

螺杆式冷冻机出现液体管道结霜的原因和排除方法

- 1、出液阀未开：打开出液阀；
- 2、液体过滤器受堵：更换过滤器干燥芯；