

大庆25吨玻璃钢水箱加工货源充足 炜仁水箱

产品名称	大庆25吨玻璃钢水箱加工货源充足 炜仁水箱
公司名称	德州炜仁供水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城鲁权屯工业园
联系电话	15715347127

产品详情

玻璃钢水箱出现渗漏的原因

玻璃钢水箱出现渗漏的原因大致如下：

(1) 树脂含量不足；(2) 树脂集体的延伸率低；(3) 防腐防渗内衬层设计不当；(4) 工艺因素影响。预防玻璃钢水箱渗漏办法可以从设计和工艺两个方面入手。

设计方面：设计时应根据储存介质，合理选择树脂品种。合理设计储罐内衬层厚度，25吨玻璃钢水箱加工，应大于2mm。内衬层的增强材料为表面毡和短切毡，表面毡内的树脂含量为90%，短切玻璃纤维毡层的树脂含量应大于70%。对树脂进行增韧处理，使其延伸率等于或大于玻璃纤维的延伸率。在树脂中添加适量的偶联剂，是玻璃纤维与树脂界面上的偶联剂密度增加。(2)工艺方面：制造内衬层时，一定要等表面毡层的树脂凝胶后在铺短切玻璃纤维毡层：同样要短切毡层内的树脂凝胶后再铺结构层，这样才能保证内衬层的树脂含量。生产过程中，一定要保证层与层之间的密实，并尽可能消除气泡和裂缝。严格配胶管理，一般应由专人配胶，配较量一次不能过大，保证均匀供应。粘结拼缝要严格、仔细。金属预埋件应做镀锌处理。在工序接转过程中，要防止二次污染。提高操作工人的责任心，严格执行工艺规定。

装配式玻璃钢水箱设计内加强结构形式，水箱箱体为型板装配焊接而成，型板拼装交叉部位设计双向加强连杆。箱体侧板与底板间设置垂直加固柱，水箱侧板四周外每层相邻。型板间设置水平加强板，加强材料同箱体材料。水箱底部设置镀锌槽钢支架。水箱附件有检查孔、内外扶梯、工艺管口、材料均为不锈钢，水箱工艺管口按用户提供的图样设计。

25吨玻璃钢水箱加工以重量轻、无锈蚀、不渗漏、水质好、使用范围广、使用寿命长、保温性能好，外形美观、安装方便、清洗维修简便、适应性强等特点，而被各行各业广泛普及使用。由于玻璃钢材料耐腐蚀，并且不像其他材料在制造过程中需使用加强筋来提高其贮水器的强度。一个玻璃钢模具可制造200

-300个零件，寿命大约为5-6年。25吨玻璃钢水箱加工选取食品级树脂和玻璃纤维做材料，用特殊密封条，全螺栓连接结构，组装方便，不会出现漏水及密封不严现象

大庆25吨玻璃钢水箱加工货源充足-炜仁水箱由德州炜仁供水设备有限公司提供。德州炜仁供水设备有限公司（www.dzwrgs.com）是一家从事“玻璃钢水箱,不锈钢水箱,搪瓷水箱,镀锌水箱,地埋水箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“炜仁”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使炜仁水箱在生活饮用水处理设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.sdwrsex.com）还是从事地埋水箱，BDF地埋水箱，地埋消防水箱的厂家，欢迎来电咨询。