

德士隆电动车有限公司 微型消防车零售厂 杭州微型消防车

产品名称	德士隆电动车有限公司 微型消防车零售厂 杭州微型消防车
公司名称	无锡德士隆电动科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡惠山区万达广场137号
联系电话	18068287373 18068287373

产品详情

消防车该如何保养，关键在于机油液

正常情况下，消防车的刹车液高度要高于zu1低点，但不必达到zu1高点。通常情况下刹车液的数量随刹车片的磨损程度作相应变化。如果你刚刚更换了新的刹车片就要注意。因为新的刹车片较厚，会使加得过满的刹车液溢出，须知刹车液滴到车身油漆或底盘上有很大的腐蚀性。如刹车液的高度降到zu1低点以下，意味着该更换刹车片了。如刹车液干枯，便会导致刹车踏板下降，刹车失效。假如刹车液的减少并非由刹车片磨损所致，而是由泄漏所致，必须立即补充刹车液，并请车行进行修理。因为事关安全，不可疏忽大意。

消防车转向器润滑油一般来说，只要转向器油液位于zu1高点与zu1低点之间就无妨。也可以自己动手，采用ATFD2型号的专用液体，但须注意务必使用与自动变速箱的润滑油同一类型的液体，否则有害无益。转向器内的润滑油稍有泄漏就会很明显，在发动机停止运转时看上一眼就明白了。当转向器润滑油发生泄漏，有过滤作用的油泵会干枯、发热，乃至磨坏，通常会伴随着发出刺耳的声音。在这种情况下，方向盘会变得非常沉重，虽然不影响转向的功能，但应该及时填充润滑油，直至转向器重新变得轻松自如为止。但如有泄漏现象，zu1好请车行进行检查，杭州微型消防车，并及时修理。

消防车机油高度留在标尺上的位置应该在zu1高点与zu1低点中间。检查机油时，须将车停在水平面上，并将发动机熄火5分钟以上，或等发动机冷却后。如是汽油发动机，太多的机油会侵蚀气缸垫。柴油机则危险更大，机油有可能混入气缸体内共燃。在这种情况下即便切断油门，发动机也无法停止运转，相反会不停地高速运转直到全部机油耗尽为止，发动机往往因此而报废！遇此情况，要轻踩刹车让发动机低速运转。千万不要踩离合器也不要停车，那样事情会更糟。如因更换机油时机油填充得过多，要立即将多余的机油放掉，然后重新起动。油位太低、机油不足都会造成发动机在无润滑的情况下加重磨损。

消防车冷却液的高度应在zu1高与zu1低点之间，如冷却液的颜色变暗浑浊，说明质量下降，需更换。冷却液的多少很容易查看。但需等发动机停止运行，且完全冷却下来之后，因为发动机运转时冷却液的水平会多少有些变化，不容易准确。如冷却液异常地增多，反映出发动机有潜在的问题。可先将多余的冷却液排出，使其降至zu1高点之内。然后要不断查看。假如冷却液仍不断地升高，便要立即找车行检查并

进行修理。如冷却液的水平降到最低点以下，说明发动机缺水，会升温。在高温下，微型消防车供应公司，发动机的运转会导致汽缸变形，或汽缸垫被烧毁。补充冷却液时，最好先用厂家所规定的同品牌产品。当然在紧急情况下，也可加水。

消防车灭火技巧

在供水过程中，受水车应选择坚硬的路面停放，微型消防车零售厂，在无法停放坚硬路面时，应采取必要的措施，防止因溢水而使车辆陷入泥潭。在直接供水压力较高时，应注意保持适当水压，防止伤及战斗人员。

公司是国内的产品销售和售后服务。专业的团队为广大用户提供性价比高的产品和贴心的售后保障。作为国内专业的电动车制造企业之一，本着“科技兴企”的发展方针，德士隆电动车投入巨资吸纳国内外电动车先进技术、专家教授，与国家有关科研院所进行强强合作，对新产品、电动车核心技术、生产工艺和产品检验技术等进行研发和突破。产品品质位居行业前列。

电动消防车的优点是什么

节能环保，行驶成本低，车型小，可以迅速到达一些狭窄的街道，在大的消防车到达之前对火势进行有效控制，将火灾消灭在萌芽状态，这一点相比传统燃油消防车优势十分明显。电动消防车行驶时噪音小，零排放，微型消防车制造商，完全符合国家环保要求。电动消防车也可以作为洒水车等使用，减轻环卫工作者的工作量，时刻保持社区街道干净卫生，为市民朋友们创造良好的居住环境。

与电动消防巡逻车同系列的电动观光车在春节期间也发挥了巨大的作用，为节日期间到景区游玩的市民朋友，提供了出游便利，不仅可以让游客欣赏着沿途的美景，使之身心愉悦，也给春节期间的景区增添了一道亮丽的风景线。

微型消防车零售厂 微型消防车零售厂 微型消防车零售厂 微型消防车零售厂

德士隆电动车有限公司(图)-微型消防车零售厂-杭州微型消防车由无锡德士隆电动科技有限公司提供。无锡德士隆电动科技有限公司（www.dsicar.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！