

# 邦士富 地坪漆厂家 地坪漆

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 邦士富 地坪漆厂家 地坪漆                 |
| 公司名称 | 河南邦士富科技有限公司                   |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北 |
| 联系电话 | 13837788976                   |

## 产品详情

### 环氧地坪漆和环氧自流平一样吗

环氧地坪漆是一种总叫法，以下可以分为环氧薄涂和环氧自流平、环氧砂浆薄涂、环氧砂浆罩光、环氧防静电等等，但是环氧地坪漆和环氧自流平有什么不一样呢？其实也可以分为溶剂型和无溶剂型两种。环氧地坪在施工过程中会产生较大的气味；而环氧自流平则是属于无溶剂型地坪，施工过程中的气味较小，符合环保理念而且不会对人的身体产生危害。

### 环氧地坪漆和环氧自流平之间有什么不一样呢

施工方法的不一样：

其实两者在施工上没有什么区别，只是后那一道工序在施工上方法上有点不一样；

环氧薄涂是用滚筒滚涂的，所以在用料上是要省很多，用量计算法：0.15kg/平方

环氧自流平地坪漆是用镬刀做镬面的，用量计算法：0.7-0.8kg/平方，这就是环氧自流平为什么会高于环氧地坪漆的原因之一

性能特点的不一样：

环氧地坪漆和环氧自流平都是工业厂房地面工程的；环氧地坪漆工程施工成本和维修成本低于环氧自流平地坪施工成本；而两者都具备：防尘耐磨，防滑，地坪漆厂家，较耐溶剂腐蚀，耐磨，耐冲击，易清洁等特点；在地坪厚度，耐磨度和平整度上则优于环氧平涂。

两者的都能适用于工业厂房地面，做地坪主要是选择适合自己企业的环氧地坪才是的。

## 地坪漆施工会变色吗？如何预防

颜色是环氧地坪一项比较重要的指标，地坪漆，这直接关系到施工后环氧地坪的美观和装饰性。随着地坪技术的发展，环氧地坪的颜色也向多样化发展。然而在施工中，因为用料、操作等因素往往会使环氧地坪发生变色。环氧地坪变色指的是色漆褪色，或是从一种颜色变成另一种颜色。在环氧地坪施工过程中，经常有地坪颜色与原色不符的现象，地面地坪漆厂家，原因可分为操作因素和质量因素。

**质量因素：**在于选择地坪漆厂家所生产的产品质量较为劣质，会有浮色、褪色等现象，因此选择好的环氧地坪厂家至关重要；

**操作因素：**即是在施工中的不当操作导致的，而操作引起的变色都是可以避免的。

如何预防环氧地坪漆施工后变色？

### 一、选择耐候性好的地坪漆

涂料中个别填颜料的耐热和耐光性不好，有些树脂耐候性较差，遇光易发黄，特别表现在环氧树脂类涂料中。

尽量不要在经常受到暴晒的室外使用环氧地坪漆，一些环氧地坪漆的耐候性不好，受到阳光的暴晒就会变黄。如果是选择室外地坪漆则可选择耐光耐热性较好的地坪漆，耐紫外线的聚氨酯地坪漆。

### 二、不要用铁桶存储清漆

环氧地坪涂料中酸值较高的清漆容易与铁桶发生化学反应，使环氧清漆透明度降低，从而导致颜色变深。所以不要将酸值较高的涂料用铁桶包装。

### 三、施工前充分搅匀

由于环氧复色漆中几种颜料的密度不同。在贮存的过程中，颜料密度差异使密度大的往下沉，耐磨地坪漆，密度小的上升，导致颜料分层。如不充分搅拌均匀，涂装完工后会和原色不符。只要涂料在施工前充分搅拌均匀就可以了。

### 四、金属颜料分开贮存

涂料本身发生质变，导致褪色或色变。经常出现的就是金属粉末颜料被残留在清漆中，受环氧漆中残存游离酸的腐蚀作用，容易发乌变绿现象。因此，金属类颜料与清漆应该分开包装贮存，以免发生腐蚀现象。

耐磨地坪凭借优异出色的耐磨性能而倍受欢迎，广泛应用于各类加工业厂房、物流仓储室、码头等诸多领域。如此受欢迎与其自身性能有很大的关系。总结起来，耐磨地坪除了硬度高，耐磨性佳，可承受重压及冲击外，还有着不起砂、不起粉尘，能够保持地坪洁净等诸多性能。

当然，耐磨地坪施工中也有常见的质量通病，对此解述，仅供大家参考：

、**洒料时间把握不准：**浇注面层的砼没有按照施工时温度、湿度、施工速度设计专用配合比，坍落度较大时浇捣后容易产生离析，初凝时间较长，过早洒耐磨后表面泛浆形成了粘稠状，打磨后表面硬化层不纯，颜色变花。洒过晚就会形成地面已变颜色发花硬，导致磨不平、磨不匀，磨不亮。

**第二、没有遍的机械磨平**就开始洒耐磨或洒料时控制不好，直接导致洒料不均布，有些地方厚，有些地

方薄，部分地面的颜色深浅不一。

第三、洒料时没有严格按照先2/3后1/3的顺序分两遍播洒，一步到位，(工艺要求要求第二遍洒料在遍硬化至一定阶段之后)打磨后表面层不均匀。表面颜色不纯。

第四、后一遍的打磨工作没有做彻底，收工早，现场部分地面成活后表面仍留有镗痕，表面粗糙，导致地面没有光洁度。

邦士富(图)-地坪漆厂家-地坪漆由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司 ([www.hnzrykj.com/](http://www.hnzrykj.com/)) 实力雄厚，信誉可靠，在河南 南阳 的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领邦士富和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司 ([www.hnzrykj.com](http://www.hnzrykj.com)) 还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。