

地坪漆公司 邦士富 地坪漆

产品名称	地坪漆公司 邦士富 地坪漆
公司名称	河南邦士富科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区信臣西路与人民路交叉口过去涵洞向西200米路北
联系电话	13837788976

产品详情

环氧地坪漆不干原因有哪些？

1、环氧地坪漆涂料问题

环氧地坪漆涂料本身问题。由于环氧地坪漆涂料生产过程中所产生的质量问题，而导致地面不干。

2、环氧地坪漆施工人员操作的问题

客户在没有施工经验的情况下进行自行环氧地坪漆的施工项目，施工操作不当所导致。比如双组份涂料的搅拌不均匀，也有可能是在配料的过程中，没有按照配比说明进行配料，所导致的环氧地坪漆施工后不干的現象。

3、环氧地坪漆受环境的影响

环氧地坪漆受环境影响，比如低温下（5℃以下进行施工）。而环氧地坪漆的正常施工环境实在5℃-40℃之间下进行施工，所以在温度的要求下没有严格遵守。但在环氧地坪漆的环境因素下，温度低于5℃或者高于40℃不利于进行环氧地坪漆施工工作。

4、底涂有时不易固化原因：

1.施工时忘记加固化剂的原因，如果确定按配比加入固化剂，可以先等等看，等渗透上来的底涂干燥后，可以进行后续工作；2.地面不好的原因，地面不好底涂要厚涂，可以分两次上底涂，由于底涂含溶剂较多，如果一次性涂的过厚，漆膜表面封闭后会影晌漆膜下层溶剂释放，就会表面干而底不干的現象。解决方法：施工时应特别注意刮涂，容易出现局部过厚，低洼处积料现象，因此建议施工现场用滚筒把积料或漆膜过厚处沾出来，以避免面干底不干的現象

工业地坪漆选择方法

首先应满足机械性能的要求：耐磨、耐压、耐冲击。作为工厂，难免会有一些重型机械和车辆的碾压，如果地坪不具有耐磨、耐压、耐冲击的性能，那么在使用过程中碰到重物的碾压、撞击则容易出现划痕、磨损和脱层，缩短了地坪的使用寿命，给工厂的运行带来不便。

其次，工厂地坪漆的选择还要注意化学性能对其产品的影响。工厂里面经常使用到一些具有酸碱性的化学物品，地坪漆，不小心洒落在地板上会给地板造成无法修补的坑洞，既不美观，也影响器械车辆的运行。而且一些也会给地坪造成损坏，缩短其使用年限。

再者，楼层的位置状况、基面状况和美观要求也给地坪带来考验。楼层的位置状况直接影响到地坪的防潮处理；基面状况决定了地坪的平整度；而美观要求则需考虑到地坪的颜色及亮度。住房地坪漆选择方法：

从形形色色的装修资料中选择平安绿色的产品，是业主首当其冲的主要任务，切忌大包大揽的交给装修公司做，万一运用了不合格的产品，不只糜费时间和精力，更重要的是关系着家人的安康。地板装修更是重要，特别是地坪漆，运用一款好的地坪漆能够让地板寿命加长，让地板耐磨，耐老化，耐高温，耐腐蚀等。几乎就是地板的维护神，据数据报告，地坪漆厂家，运用地坪漆和不运用地坪漆的运用寿命比照，运用地板漆的地板能够多用10年。

在选择地板漆的时分要留意察看厂家的品牌，消费批号能否合格，企业范围能否大，这一点在搜索引擎上都能够查的到，不要自觉，只选对的，不选贵的。住房不只仅注重时髦，更要注重健康，用钱唯独买不到的就是健康，呵护家人，呵护本人。让我们的生命，没有缺憾！

平时我们在对环氧地坪进行施工完毕之后，会发现，有的地方会出现发花的现象，主要是因为施工过程中造成了一些缺陷，后期我们在进行施工时应当注意哪些呢，环氧地坪厂家就带您来了解一下吧。

环氧地坪表面有小气泡，整体颜色深浅不一致，地坪局部出现发白。这主要是因为环氧自流平的材料消泡能力差，可选择更强的消泡剂进行消泡处理，同时可以调整填料和活性稀释剂的比例，减少填料，增加活性稀释剂；再者选择黏度小，车间地坪漆，但固化时间长的固化剂。

环氧地坪出现局部颜色不一。环氧树脂自流平材料配置时使用杂牌树脂，导致对颜料分散系统造成干扰。

环氧地坪灰色的材料容易发光。颜料中钛白比较重，地坪漆公司，碳黑轻，这导致在配置灰色的材料时，两种颜色颗粒由于重量的原因出现分层。一般要求一份黑他碳需要一分助剂，大约两份环氧和两份活性稀释剂来配制色浆，一般研磨三遍以上。

一般情况下，我们铺设的环氧地坪主要起到了耐水等特性，所以常被用于各种环境场合，后期在进行铺设过程中，我们也应当注意它的施工过程，做好整体的施工处理。

地坪漆公司-邦士富(在线咨询)-地坪漆由河南邦士富科技有限公司提供。河南邦士富科技有限公司(www.hnzrykj.com/)实力雄厚，信誉可靠，在河南南阳的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领邦士富和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.hnzrykj.com)还是从事地坪漆，环氧地坪漆，防滑地坪漆的厂家，欢迎来电咨询。