

上海机床厂GPA1-2-E-20R6.3直齿共轭齿轮泵

产品名称	上海机床厂GPA1-2-E-20R6.3直齿共轭齿轮泵
公司名称	上海酷越液压设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区卫清西路421号三层A-2826
联系电话	021-57358580 18916304640

产品详情

噪声大

- 1、吸入阻力大，吸入不足 1、加大管径，减少弯头
- 2、吸入管小，堵塞 2、吸入真空度应在20mmHg以下
- 3、油箱过滤器堵塞 3、清洗过滤器
- 4、泵体内有空气 4、开车前泵体内注满工作油
- 5、油粘度过高 5、选用合适粘度的油液
- 6、超过规定的回转数 6、检查电动机回转数
- 7、前后盖密封圈损坏 7、更换密封圈
- 8、油泵安装机架松动 8、固紧机架
- 9、安装油泵时，同轴度与垂直度超差 9、重新安装校正同轴度、垂直度
- 10、轴承磨损严重 10、更换轴承
- 11、油面过低 11、加油到液面计基准线。
- 12、联轴器发出异响 12、更换联轴器，重新装配使轴心对准