

专业拆装空调公司 柳州空调拆装 好手艺人家电维修空调

产品名称	专业拆装空调公司 柳州空调拆装 好手艺人家电维修空调
公司名称	南宁市好手艺人家电维修部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青秀区兴宁区江南区邕宁区西乡塘区良庆区
联系电话	15079122733

产品详情

空调漏氟常见故障及排除方法

1、故障原因：喇叭口制作不良造成的漏氟：a.喇叭口边沿重叠；b.扩口前切割连接管出现偏斜；c.连接管壁厚不均造成喇叭口制作壁厚不均匀；d.喇叭口制作尺寸过小或过大；e.内壁有切屑；f.扩口处有毛刺；g.喇叭口有裂口；h.喇叭口内壁划伤

处理措施：严格按照扩口工艺要求制作喇叭口，使其喇叭口的表面光滑，周边均匀，避免挤出过小喇叭口造成密封面过小；连接管平直，专业拆装空调公司，严禁选用未整理的弯曲不平连接管进行扩制喇叭口。

2、故障原因：室内外连接管接头处未涂冷冻油

处理措施：重新修复喇叭口，将冷冻油均匀涂在连接管内外接头处。

3、故障原因：喇叭口与截止阀面或内机蒸发器接头处连接前未固定正中，偏移过大，造成紧固不均匀。

维修方法：用手首先将喇叭口固定在接头正中位置，同时紧固固定螺帽，保证固定到位。

4、故障原因：连接管室外侧未采取固定措施，使其喇叭口固定松动。

维修方法：重新修复喇叭口，将其连接管固定牢固。

5、故障原因：室内、外连接管路固好后，进行包扎整理或调整管路走向位置，造成喇叭口固定松动。

空调常见6种故障现象：

- 1、漏：指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。
- 2、堵：指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。
- 3、断：指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。
- 4、烧：指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。
- 5、卡：指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。
- 6、破损：指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。

室外机应该如何清洁保养？

一步：拔下电源插头，空调拆装电话，清洁机壳和底盘。方法同清洁室内机面板。

第二步：清洗机内，主要是清洗换热器上的脏物。如果脏物将换热器风路堵塞，会影响热交换，造成制冷制热效果下降；严重的还会烧坏压缩机，所以对它的清洗尤为重要。清洗时，用吸尘器或长毛软刷，家用空调拆装电话，按散热翅片顺向轻刷，除去附着的埃尘和脏物。

第三步：整理工作。检查机架螺丝，如有松动应拧紧加固，发现机架锈蚀严重，应马上更换；对倒塌的换热翅片，用镊子钳仔细修整。

冬季保养空调机的要点

- 1、在冬季通常用空调罩将空调裹个严实，以防止风、雪、雨、尘的侵蚀。空调罩分为室内机罩和室外机罩两种。一般情况下消费者只选择室外机罩，柳州空调拆装，定期清扫室内机。
- 2、在使用空调罩之前，要把空调选择在送风挡开启半天，吹干空调机中的冷凝水。以免长时间将冷凝水留在机内滋生细菌。
- 3、需要用空调机取暖的地方，室温设在16 与26 之间（20 ），不要过热，制热时刚开机用低风挡。
- 4、冬季一定注意不要将温度设在空调可承受的极端30 ，这会引来空调不停机或频繁启动，对压缩机有较大的损坏，而且耗电量也较大。
- 5、窗机在冬季使用时一定将出水孔塞子取出，防止底盘结冰损坏机器。
- 6、如果在冬季搬家移机，一定由专业人员执行，防止制冷剂泄漏，也防止电源线信号接错损坏空调机。

专业拆装空调公司-柳州空调拆装-好手工艺家电维修空调由南宁市好手工艺家电维修部提供。南宁市好手工艺家电维修部（www.jxwzdb666.com）在家电维修、安装这一领域倾注了无限的热忱和热情，好手工艺家电维修一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：于经理。