

# 河南锅炉蒸汽发生器生物质燃烧机 0.3吨生物质燃烧机制造商

产品名称	河南锅炉蒸汽发生器生物质燃烧机 0.3吨生物质燃烧机制造商
公司名称	大城县东迷堤飞鸿机械设备厂
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:中朗 产地:大城县工业区 性能:节能环保
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇东迷堤村1街1排3号
联系电话	0316-5960645 15128666332

## 产品详情

### 河南锅炉蒸汽发生器生物质燃烧机 0.3吨生物质燃烧机制造商

燃煤锅炉改造生物质燃烧机：由于煤质易波动，加上锅炉本体设计、司炉人员操作水平、煤质不稳定、积灰等原因导致实际层燃锅炉平均运行效率均低于70%，部份锅炉甚至低于60%。据测算，燃煤锅炉电耗、除渣除尘水耗、人工、维保配件等费用折算成本约20元/吨蒸汽。

### 一般常见故障原因及排除方法河南锅炉蒸汽发生器生物质燃烧机 0.3吨生物质燃烧机制造商

#### 1、改造后的锅炉烟囱突然有黑烟排放

原因：主要是送料太多，炉膛不能及时燃烧消化，造成燃烧不充分冒黑烟。

处理办法：停止送料几分钟，观察烟囱正常排气后才开始正常送料；降低送料速度，以烟囱无黑烟排放为准；

#### 2、锅炉炉口有火星回弹

原因：使用的生物质燃烧机设备系统堆积灰渣太多、排风不畅或燃烧机出火嘴积碳堵塞。

处理办法：清理疏通生产线转热系统堆积灰渣或清理燃烧机出火嘴堆积灰渣。一般8小时/工作日的使用，设备炉膛或管道转热系统积渣3个月清理疏通一次。另外切记不要购买劣质的便宜颗粒，具体颗粒行情参阅《2017年5月份生物质成型燃料市场价格稳定，供货正常》。