

挖掘机粉碎钳的安全作业守则

产品名称	挖掘机粉碎钳的安全作业守则
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	33500.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:HC200 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

结构配件的精密配合，有力的保障了挖掘机粉碎钳的剪力，零配件的磨损、失效都会影响粉碎钳的运行状态和工作能力的稳定性，以及机器的正常使用和拆卸作业的顺利进行。

现代经济不断的发展，城市化的脚步也是不断的进步，人们在进行城市化的时候会使用很多的粉碎钳来进行辅助的工作，对于粉碎钳厂家来说也要跟随着社会的不断发展，但是大家对于粉碎钳液压油发黑的原因还是不太了解，粉碎钳黑油，主要是黄油带进粉碎钳机芯内与液压油混合在一起，引起液压油变质发黑。粉碎钳工作液压油发黑解决的方法是。粉碎钳下缸上的排气阀不能堵塞。正确打黄油方式，应该为将钎杆跟地面成90度垂直，并让钎杆与活塞面完全接触。安装回油滤芯。粉碎钳黑油解决办法。更换液压油，粉碎钳油封，清洗粉碎钳机芯，之后做好预防工作。粉碎钳导致挖掘机液压系统工作液压黑油的不仅仅是有粉尘引起的，也是由于加注黄油不规范造成的。粉碎钳工作液压油发黑解决办法例如：
：当衬套与钢钎之间的间距超过8毫米的时候(小拇指能够去)，建议更换衬套，平均每更换2个外套需要更换1个内套。粉碎钳在更换油管、钢管、回油滤芯等液压附件的时候，需要将接口处的粉尘或者杂物清理干净后才能松开更换。
1.安装粉碎钳的管路首先是双线主管及支管：从润滑泵出来一直到所有分配器的进油口，承受压力相对较高。通常采用冷拔无缝钢管，材料为10或15号钢。不能用锈蚀严重的管子；
2.其次粉碎钳的管路要给油管：从分配器出来到所有润滑点进油口（轴承座油孔），承受压力相对较低。通常采用拉制紫铜管，走向弯曲时便于配管。也有采用冷拔无缝钢管或不锈钢管的；
3.总之，如果遇到活动部位连接时采用胶管接头。