

白铁皮通风管道制作 风之范 安徽通风管道

产品名称	白铁皮通风管道制作 风之范 安徽通风管道
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

导致通风管道排烟出现问题的原因

导致通风管道排烟出现问题的原因

许多用户朋友们反映在运用过一段时间的通风管道产品之后呢，白铁皮通风管道设备，该产品就会呈现排烟呈现问题的状况，请问这种状况是何原因导致的呢？下面，就让风之范小编来给咱们说说原因。

首要就是规划不合理：因在开业装饰时估计的就餐人员饱满值低于如今就餐饱满值，后厨作业量添加，多台灶同时作业，原规划风机转数低，安徽通风管道，排烟量小，导致排烟不畅。

再有就是设备陈旧老化：部分厨房设备中的旧式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量下降。

最终一点就是特别重要的是要加强平常通风管道保养和清洗作业。

以上就是通风管道小编对于导致通风管道排烟出现问题的原因的相关介绍，希望能对大家有所帮助，如果您有购买通风管道的需要，请联系安徽风之范通风设备有限公司，我们将竭诚为您服务。

通风排烟过程中如何预防火灾的出现

在一些餐厅或者家庭厨房中安装的通风管主要的作用还是用来排烟的作用，但是通风排烟的过程中难免会出现一些危险的事情，就比如火灾的出现，白铁皮通风管道制作，那么在通风排烟的过程中如何做好防火措施呢？

1. 空气中含有容易起火或炸裂危险物质的房间，其送、排风应采用防爆型的通风设备。送风机如设在单独隔开的通风机房内且送风干管上设有止回阀，可采用普通型通风设备。

2. 排除有燃烧和炸裂危险粉尘的空气，在进入排风机前应进行净化。对于空气中含有容易炸裂的铝、镁等粉尘，应采用不产生火花的除尘器；如粉尘与水接触能形成炸裂性混合物，不应采用湿式除尘器。

3. 有炸裂危险粉尘的排风机、除尘器，宜分组布置，并应与其他一般风机除尘器分开设置。

4. 净化有炸裂危险粉尘的干式除尘器和过滤器，宜布置在生产厂房之外的独立建筑内，且与所属厂房的防火间距不应小于10米。但符合下列条件之一的干式除尘器和过滤器，可布置在生产厂房的单独房间内：
： 有连续清灰设备。 风量不超过15000m³/h、且集尘斗的储尘量小于60kg的定期清灰的除尘器和过滤器。

浅析通风管道排烟出现问题的原因？

通风管道是专门为一处或几处房间或设备送风和排风的管道。排烟管道是专门共排烟气的管道，就用途来讲有别，就管道本身讲都是管道。安装完的风管要确保外表润滑洁净，不锈钢通风管道，室外风管应有防雨、防雪办法。风管伸入结构风道时，其结尾应安装上钢板网，防止体系运行时，杂物进入金属风管内，通风管道能够为厨师供给更好的作业环境，由于饭店吃饭的人很多，大厅中的空气质量也是十分差，有了通风设备之后，就可认为消费者供给一个杰出的用餐环境，给用餐的消费者留下杰出的形象。可是由于很多人为了的因素使得咱们通风管道在作业中逐步失掉原有的状态，下面就有合肥通风管道公司小编和咱们一起共享一下关于通风管道运用中出现排烟不疏通的问题原因和解决办法。

首要就是规划不合理：因在开业装饰时预计的就餐人员饱满值低于如今就餐饱满值，后厨作业量添加，多台灶同时作业，原规划风机转数低，排烟量小，导致排烟不畅。解决方法：在排烟口加装电扇式四叶或六叶排烟风机，提高排烟量，或替换大风量风机；

再有就是设备陈旧老化：部分厨房设备中的旧式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量下降。排烟风机老化导致转速下降，排烟量下降，旧式排油烟设备的油烟管道都比较细(管径约300mm*300mm)，因长期积存油垢又不便利清洗，也同样导致排烟作用欠好。

最终一点就是特别重要的是要加强平常通风管道保养和清洗作业，由于以上2点都可以经过咱们前期的作业做好，通风管道清洗这个一块期望咱们一定要注重起来。

以上就是合肥通风管道小编对于通风管道排烟出问题的原因的介绍，希望能对大家有所帮助，如果您有购买通风管道的需要，请联系安徽风之范通风设备有限公司，我们将竭诚为您服务。

白铁皮通风管道制作-风之范(在线咨询)-安徽通风管道由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范通风设备有限公司(www.ahzf.com)在换热、制冷空调设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，风之范一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。