

寰宇工具 超薄金刚石锯片 金刚石锯片

产品名称	寰宇工具 超薄金刚石锯片 金刚石锯片
公司名称	丹阳市寰宇工具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省丹阳市丹北镇兴隆开发区
联系电话	15862966348

产品详情

金刚石锯片

鉴别切割片质量好坏的方法：

切割片采用玻璃纤维和树脂做增强结合材料，具有高抗拉、抗冲击和抗弯强度，广泛用于普通钢材、不锈钢金属和非金属的生产下料，优良的材料、精湛的工艺保证了对不同材料工件的高切割效率和好的经济效果。

作为一个生产切割片的厂家，我们今天主要讲一下鉴别切割片质量好坏的方法。具体如下：

- 1.观察石材切割机的外包装，外包装应图案清晰，没有破损，打开包装盒观察石材切割机的外观，应色泽均匀，金刚石锯片，塑料件表面无明显影丝和凹痕、不应有划痕或磕碰痕迹，外壳零件之间的装配错位 0.5mm，铝铸件涂料光滑美观无缺损，超薄金刚石锯片，整机表面应无油污和污渍。
- 2.用手握持石材切割机，接通电源，用手频繁操动开关，使工具频繁起动，观察石材切割机开关的通断功能是否可靠。同时观察现场的电视机、日光灯是否有异常现象。以便确认工具是否装有无无线电干扰抑制器。
- 3.检查石材切割机的铭牌和说明书，铭牌参数应与3C证书上的一致。
- 4.根据使用者的需要，先区别家庭用还是专门用，由于大多数的电动工具都是针对一些处理特殊工具所设计的，因此在选购前，应先区别其与一般家庭用的工具。通常它们的差别在功率上。
- 5.石材切割机通电运行一分钟，运行时用手握持，手应无明显感觉到任何不正常的颤动，观察换向火花，其换向火花不应超过3/2级，一般从工具的进风口处往里看，在换向器表面应无明显的弧光。运行时，应无不正常的噪声。

金刚石锯片

切割技术的要求越来越也高，同事超薄锯片和超薄切割片的要求更高。那么超薄锯片和切割片在使用过程中的注意事项都有那些呢？

1. 在切割砂轮装机前请仔细检查，如果有缺口或其它破损，请停止使用。
2. 当切割砂轮标有旋转方向时，要与机床回转方向一致。相反则切割不锋利，难以发挥切割砂轮的性能。
3. 请不要使用不符合要求的切割砂轮。
4. 切割过程中若发现异常，应立即停机，排查原因。
5. 当切割不锋利时，要对砂轮进行修整。若继续使用会出现过热、超负荷而使砂轮破损的可能。
6. 砂轮回转中，严禁用手操作进行切割，更不能用手及身体接触砂
7. 切割砂轮严禁用于切槽或切断以外的作业，金刚石锯片厂家，避免因受力不均而发生异常。

金刚石水磨片是打磨各种石材的常用磨具之一，一般用于角磨机上，配有吸盘。现已广泛应用于石材加工、地板翻新、瓷砖生产等行业。今天小编就和大家说说金刚石水磨片的保养方法。金刚石水磨片如不立即使用，应将其平放或利用内孔将其悬挂起来，平放的金刚石水磨片上不能堆放其它物品或脚踩，并注意防潮，防锈蚀。

2.当金刚石水磨片不再锋利、切割面粗糙时，丹阳金刚石锯片，必须及时进行再修磨。修磨不能改变原角度，和破坏动平衡。

3.金刚石水磨片的内径修正、定位孔加工等，必须由厂方进行。如果加工不良，会影响产品使用效果，并且可能发生危险，扩孔原则上不能超过原孔径20mm，以免影响应力的平衡。

以上就是金刚石水磨片的保养方法，欲了解更多有关于金刚石水磨片的相关信息，欢迎关注我们或者直接来电咨询，我们将竭诚为您服务。

寰宇工具(图)-超薄金刚石锯片-金刚石锯片由丹阳市寰宇工具有限公司提供。丹阳市寰宇工具有限公司(www.dyhygj.com)为客户提供“五金工具、汽车配件、家具生产、加工、销售。”等业务，公司拥有“能枝,寰宇”等品牌。专注于金刚石工具等行业，在江苏 镇江有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：黄建志。