

仓储叉车厂家 仓储叉车 芜湖卓展中力叉车

产品名称	仓储叉车厂家 仓储叉车 芜湖卓展中力叉车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓展工业设备销售有限公司

叉车发动机高温缺水了怎么处理？

原因：

- 1、不要立即熄火，有些司机发现开锅后，想到的是立即熄火。要知道，发动机之所以开锅是因为水套内水温度过高，也就是缸套、缸壁、气缸盖的温度过高。若此时熄火，机件都处于膨胀状态，仓储叉车，各配合间隙很小，仓储叉车品牌，停机后会造造成有些软金属脱落，有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后，不要立即熄火，应保持怠速运转。
- 2、不要立马打开水箱盖加水，水箱内水沸腾后，内部有一定的压力，此时若立即打开水箱盖，热水会向外喷出，极易造成人员汤伤。
- 3、不要在发动机温度过高时直接向发动机泼冷水，有人发现开锅了就向发动机缸体、缸盖上浇凉水来降温。殊不知这样的后果是严重的，可能会造成发动机缸体由于骤冷而炸裂，酿成不可修补的后果。

解决措施：

- 1、找个安全的地点靠边停车，让车辆怠速运行，不要熄火。
- 2、打开引擎盖，增加空气流通，使得水温下降之后再散热器加水盖拧开一档，等内部水蒸气排出之后

再打开。

3、查看水箱连接管路有无泄漏，再检查冷却液是否充足，如果车上没有可用的冷却液，可先用矿泉水代替，不过事后要重新更换新的冷却液。

叉车排气管冒黑烟

原因：

- 1、检查空气滤芯是否堵塞；
- 2、检查发动机压缩比是否达到标准值；
- 3、检查燃油品质是否良好，里面是否有杂质；
- 4、检查喷油泵供油量是否过大，供油提前角调整不当；
- 5、检查发动机正时是否正确；
- 6、检查喷油嘴雾化是否良好，或者滴油。

解决措施：大修发动机。中力叉车（E-EQUIPMENT）是一家专业从事电动仓储设备及叉车设计、制造、服务的全球性企业。自1993年开始进入物流设备行业，仓储叉车价格，为全球用户提供专业、高效、优化的物料搬运系统解决方案，逐步打造了“物流设备、一站式工业品互联网服务平台、全球制造业零件定制”三大主业。

叉车出车前做好准备工作

- 1、驾驶叉车的人员必须经过公司培训，并经公司同意后方可驾驶，严禁私自操作。
- 2、严禁酒后驾驶，行驶中不得饮食、闲谈、玩手机和使用对讲机。
- 3、车辆启动前，仓储叉车厂家，检查制动性能、轮胎等，加注燃料、润滑油和冷却水，使之处于完好状态。
- 4、检查灯光、音响信号是否齐全有效。
- 5、叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常。
- 6、电瓶叉车除应检查以上内容外，还应按电瓶车的有关检查内容，对电瓶叉车的电路进行检查。
- 7、当有机械问题的时候，不能自己进行修理，应关掉叉车并告知机械维修人员。？

仓储叉车厂家-仓储叉车-芜湖卓展中力叉车(查看)由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司（www.zhonglichache.com）为客户提供“工业设备,机械设备,物流设备,电气设备”等业务，公司拥有“工业设备,机械设备,物流设备,电气设备”等品牌。专注于堆垛搬运机械等行业，在安徽芜湖有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：朱经理。