仓储叉车厂家 仓储叉车 芜湖卓展中力叉车

产品名称	仓储叉车厂家 仓储叉车 芜湖卓展中力叉车
公司名称	芜湖卓展工业设备销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商建材八街14幢1563-1564
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:芜湖卓展工业设备销售有限公司

叉车发动机高温缺水了怎么处理?

原因:

- 1、不要立即熄火,有些司机发现开锅后,想到的是立即熄火。要知道,发动机之所以开锅是因为水套内水温度过高,也就是缸套、缸壁、气缸盖的温度过高。若此时熄火,机件都处于膨胀状态,仓储叉车,各配合间隙很小,仓储叉车品牌,停机后会造成有些软金属脱落,有的甚至会造成粘缸。所以发现开锅后,不要立即熄火,应保持怠速运转。
- 2、不要立马打开水箱盖加水,水箱内水沸腾后,内部有一定的压力,此时若立即打开水箱盖,热水会向外喷出,极易造成人员汤伤。
- 3、不要在发动机温度过高时直接向发动机泼冷水,有人发现开锅了就向发动机缸体、缸盖上浇凉水来降温。殊不知这样的后果是严重的,可能会造成发动机缸体由于骤冷而炸裂,酿成不可修补的后果。

解决措施:

- 1、找个安全的地点靠边停车,让车辆怠速运行,不要熄火。
- 2、打开引擎盖,增加空气流通,使得水温下降之后再将散热器加水盖拧开一档,等内部水蒸气排出之后

再打开。

3、查看水箱连接管路有无泄漏,再检查冷却液是否充足,如果车上没有可用的冷却液,可先用矿泉水代替,不过事后要重新更换新的冷却液。

叉车排气管冒黑烟

原因:

- 1、检查空气滤芯是否堵塞;
- 2、检查发动机压缩比是否达到标准值;
- 3、检查燃油品质是否良好,里面是否有杂质;
- 4、检查喷油泵供油量是否过大,供油提前角调整不当;
- 5、检查发动机正时是否正确;
- 6、检查喷油嘴雾化是否良好,或者滴油。

解决措施:大修发动机。中力叉车(E-PEQUIPMENT)是一家专业从事电动仓储设备及叉车设计、制造、服务的全球性企业。自1993年开始进入物流设备行业,仓储叉车价格,为全球用户提供专业、高效、优化的物料搬运系统解决方案,逐步打造了"物流设备、一站式工业品互联网服务平台、全球制造业零件定制"三大主业。

叉车出车前做好准备工作

- 1、驾驶叉车的人员必须经过公司培训,并经公司同意后方能驾驶,严禁私自操作。
- 2、严禁酒后驾驶,行驶中不得饮食、闲谈、玩手机和使用对讲机。
- 3、车辆启动前,仓储叉车厂家,检查制动性能、轮胎等,加注燃料、润滑油和冷却水,使之处于完好状态。
- 4、检查灯光、音响信号是否齐全有效。
- 5、叉车运行过程中应检查压力、温度是否正常。
- 6、电瓶叉车除应检查以上内容外,还应按电瓶车的有关检查内容,对电瓶叉车的电路进行检查。
- 7、当有机械问题的时候,不能自己进行修理,应关掉叉车并告知机械维修人员。?

仓储叉车厂家-仓储叉车-芜湖卓展中力叉车(查看)由芜湖卓展工业设备销售有限公司提供。芜湖卓展工业设备销售有限公司(www.zhonglichache.com)为客户提供"工业设备,机械设备,物流设备,电气设备"等业务,公司拥有"工业设备,机械设备,物流设备,电气设备"等品牌。专注于堆垛搬运机械等行业,在安徽芜湖有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:朱经理。