

解放燃气发动机点火线圈 济南紫晖 哈密燃气发动机点火线圈

产品名称	解放燃气发动机点火线圈 济南紫晖 哈密燃气发动机点火线圈
公司名称	济南紫晖汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区蓝翔路卢庄工业园一区1-1号
联系电话	15054137354 15054137354

产品详情

产品名称:电控模块

PN:8238-500

厂家 : WOODWARD

点火线圈总成VG1238080015重汽亲人1件/ 包143.00重汽T12.38-30

发动机总成 T12.38-30 (HOWO/MT/LNG/后取力) HW3811023J重汽亲人1件/
包109896.00重汽T12.38-30

发动机总成
T12.38-30 (HOWO/MT/矿山霸王/LNG/燃气加热器/刚性风扇) HW3813083J重汽亲人1件/
包105336.00重汽T12.38-30

发动机总成T12.38-30 (A7/MT/CNG) A73811013J重汽亲人1件/ 包105336.00重汽T12.38-30

发动机总成T12.38-30 (A7/MT/LNG) A73811023J重汽亲人1件/ 包105336.00重汽T12.38-30

发动机总成T12.38-30 (HOWO/MT) HW3810013J重汽亲人1件/ 包105336.00重汽T12.38-30

发动机总成T12.38-30 (HOWO/MT/LNG) HW3810023J重汽亲人1件/ 包105336.00重汽T12.38-30

产品名称:点火线圈

PN:27300-85020

厂家 : Denso

常见故障描述:

短路或断路, 导致

- 1) 发动机动力不足
- 2) 发动机回火, 放炮

安装注意事项:

- 1) 点火线圈应远离发动机金属支架以防止火花击穿

产品名称:减(调)压器

PN:1311-1044

厂家 : AFC

常见故障描述:

- 1) 内部膜片损坏
- 2) 压力输出异常

安装注意事项:

- 1) 调压器到进气歧管的偏平衡管质量可靠, 不易老化或脱落, 并没有干涉的可能
- 2) 偏平衡管需有足够的长度, 同时管路的长径比大于30:1, 解放燃气发动机点火线圈, 以防止回火, 哈密燃气发动机点火线圈, 并且调压器上偏平衡管接头需固定
- 3) 泄气口出口需用管子接到发动机舱外部, 以满足相关国家规定
- 4) 调压器燃气出口方向不能向上, 中通燃气发动机点火线圈, 以防止燃气中的机油倒流进入调压器。调压器体应竖直安装, 华菱燃气发动机点火线圈, 不可倾斜或倒置
- 5) 平衡管接头不能被旋转或者拆卸, 以防止金属碎屑进入调压器的膜片腔, 从而损坏膜片

解放燃气发动机点火线圈-济南紫晖-哈密燃气发动机点火线圈由济南紫晖汽车配件有限公司提供。济南紫晖汽车配件有限公司（www.sinotrukhowo.org）在发动机总成这一领域倾注了无限的热忱和热情，济南紫晖一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈中山。