

丰帆硅业 硅钡孕育剂 山东孕育剂

产品名称	丰帆硅业 硅钡孕育剂 山东孕育剂
公司名称	安阳市丰帆硅业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市龙安区西高平村南头路西
联系电话	13703466193

产品详情

铁合金冶炼：铁合金的精炼。电炉精炼 高碳的锰、铬铁合金在电炉内进行氧化脱碳精炼，因碳化物比较稳定，难于得到低碳产品，所以生产中通常采用脱硅精炼法，以低碳含硅合金（如硅铬、锰硅）配加石灰、矿石在电炉内进行脱硅精炼。铁合金的主体元素一般熔点较高，山东孕育剂，或者它的氧化物难于还原，难于炼出纯金属，若与铁在一起则较易还原冶炼。

铁合金冶炼：铝热法。用铝作还原剂，反应一般都能自动进行，用不加热的反应器冶炼，所以又称炉外法。常用于钛铁、钼铁、高钒铁、硼铁和金属铬等的生产。铝热法冶炼设备是简单的铁制圆筒形熔炼反应器，由两个半筒或几部分组成。便于拆卸更换。在铸铁浇铸前加进铁水中，改善铸件的结晶组织。钢铁，所有的钢都是铁合金的一种，铸造用孕育剂，这也使得铁合金是使用广泛，用量大的合金。

铁合金冶炼：铝热法。反应器可安放在预先做好的砂窝上，硅钡孕育剂，或放在可移动的、铺有耐火材料的小车上。反应器和砂窝都要预先干燥。冶炼设备要有排烟装置。铝热法的冶炼操作有两种方式：上部点火，如用于冶炼钼铁。下部点火，如用于冶炼钒铁。在铸铁浇铸前加进铁水中，改善铸件的结晶组织。钢铁，所有的钢都是铁合金的一种，这也使得铁合金是使用广泛，用量大的合金。

丰帆硅业(图)-硅钡孕育剂-山东孕育剂由安阳市丰帆硅业有限公司提供。“硅碳合金,硅铁(粉/粒), -氧化铝粉,硅微粉,合金包芯线系”就选安阳市丰帆硅业有限公司(www.aysffgy.com),公司位于:安阳市龙安区西高平村南头路西,多年来,丰帆硅业坚持为客户提供好的服务,联系人:蔡经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。丰帆硅业期待成为您的长期合作伙伴!