

# 环保管家公司 安徽九六 环保管家

产品名称	环保管家公司 安徽九六 环保管家
公司名称	安徽九六环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市桃花工业园创宇产业园2号厂房
联系电话	17352999860 17352999860

## 产品详情

)配套部件防爆在除尘器防爆措施中选择防爆部件是必不可少的。防爆除尘器忌讳运行工况中的粉尘窜入电气负载内诱发诱导产生危险。除尘器运行时电气负载、元件在电流传输接触时，甚至导通中也难免产生火化，放电火花诱导超过极限浓度的尘源气体也是极易发生的事，环保管家服务，电气负载元件必须全部选用防爆型部件，杜绝诱导因素产生。保证设备运行和操作安全。例如，脉冲除尘器的脉冲阀、提升阀用的电磁阀都应当用防爆产品。

粉尘的难易程度和剧烈程度与粉尘的物理、化学性质以及周围空气条件密切相关。一般地，燃烧热越大、颗粒越细，活性越高的粉尘，发生的危险性越大；轻的悬浮物可燃物质的危险性较大；空气中氧气含量高时，粉尘易被燃点，也较为剧烈。由于水分具有抑制的作用，所以粉尘和气体越干燥，环保管家，则发生的危险性越大。

粉尘发生之后，往往会产生二次这是由于在次时，有不少粉尘沉积在一起，其浓度超过了粉尘的上限浓度值而不能。但是，当次形成的冲击波或气浪将沉积粉尘重新扬起时，在空中与空气混合，浓度在粉尘范围内，就可能紧接着产生二次。第二次所造成的灾害往往比次要严重得多。

国内某铝品生产厂1963年发生的尘事故的直接原因是排风机叶轮与吸入口端面摩擦起火引起的。风机吸入口处的虾米弯及裤衩三通气流不畅，容易积尘。特别是停机时更容易滞留粉尘，一旦启动，沉积的粉尘被扬起，很快达到下限，引起粉尘。

防止火星混入措施在处理木屑锅炉、稻壳锅炉、铝再生炉和冶炼炉等废气的袋式除尘器中，炉子中的可燃粉尘有可能随风管气流进入箱体，而使堆积在滤布上的粉尘着火，造成事故。

为防止火星进入袋式除尘器，应采取如下措施：

设置预除尘器和冷却管道。图为设有旋风除尘器或惰性除尘器作为预除尘器，以捕集粗粒粉尘和火星。用这种方法太细的微粒火星不易捕集，多数情况下微粒粉尘在进入除尘器之前能够燃尽。在预除尘器之后设置冷却管道，并控制管内流速，使之尽量低。这是一种比较可靠的技术措施，它可使气体在管内有充分的停留时间。

冷却喷雾塔。预先直接用水喷雾的气体冷却法。为保证袋式除尘器内的含尘气体安全防火，冷却用水量是控制供给的。大部分燃烧着的粉尘一经与微细水滴接触即可冷却，但是水滴却易气化，为使尚未与水滴接触的燃烧粉尘能够冷却，应有必要的空间和停留时间。

在特殊情况下，环保管家公司，采用喷雾塔、冷却管和预除尘器等联合并用，环保管家服务公司，比较彻底地防止火星混入。

火星捕集装置见图。在管道上安装火星捕集装置是一种简便可行的方法。还有的在火星通过捕集器的瞬间，可使其发出电气信号，进行报警。同时，停止操作或改变气体回路等。

环保管家公司-安徽九六(在线咨询)-环保管家由安徽九六环保科技有限公司提供。安徽九六环保科技有限公司(www.jlhbah.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽九六——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省合肥市桃花工业园创宇产业园2号厂房，联系人：高经理。