

昆山佐越 激光器模块维修 南通模块维修

产品名称	昆山佐越 激光器模块维修 南通模块维修
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

Laserjet软件使用

Laserjet无法联网

PHOTONICS

首先，检查 Laserjet软件内是否已经添加了激光器，并将激光器设置为 Enable其次，查看电脑网口的指示灯是否点亮，如果没有点亮说明网络物理连接出现问题。可能是G277没有通电，也可能是网线没插好，抑或是网线损坏。检查IG277的指示灯是否点亮，如果没有点亮，激光器模块维修，说明G277的24VDC输入有问题，解决此供电故障。

检查从G277到XP5一直到电脑网口的连接是否可靠，如果连接没问题，可以尝试换一条网线试试。如果电脑跟一台激光器连接，需要使用交叉式网线(1-3, 2-6, 3-1.6-2).

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，ipg激光器维修，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

公司有着国内专业的IPG维修团队，确保维修的安全，及时，高效，给客户提供免费咨询服务。从判断—检测—拆机—维修—安装—试机每一步我们都有严格的要求，多年来承接国内外IPG激光器维修受到广大客户的一致好评。与国内多家激光切割机厂家都是合作关系。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，光纤激光器，升级与改造。

激光安全

管理措施

激光器操作授权:明确员工对激光器的使用权限，不同级别的可操作权限不同制定规章制度:对涉及到激光辐射的区域严格管控，南通模块维修，制定激光安全操作指导监督检查机制:定期维护和检查体系的安全制度和设施是否可行，是否得到正确实施和使用。

人工安全培训:形体新员工安全培训机制，老员工定期考评机制，提高员工的安全意识.

昆山佐越(图)-激光器模块维修-南通模块维修由昆山佐越激光技术有限公司提供。昆山佐越激光技术有限公司（www.kszuoyue.com）是从事“IPG光纤激光器维修.IPG激光器回收与置换”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。