

# 膜结构看台厂家 滁州膜结构看台 安徽佳伊炜零安全事故

产品名称	膜结构看台厂家 滁州膜结构看台 安徽佳伊炜零安全事故
公司名称	安徽佳伊炜膜结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县撮镇镇合马路北心F区107栋 s108室
联系电话	18855124219

## 产品详情

膜结构看台产生积水是哪些原因造成的。

- 1.膜结构看台厂设计中未考虑排水问题，高低差设置不合理，造成膜面平整，排水不畅，膜结构看台厂家，造成积水。
- 2.在施工过程中，膜结构看台公司，薄膜材料拉伸时没有张力，导致薄膜表面预应力不足。在雨水的作用下，雨水在洼地中蓄积，形成积水。
- 3.膜结构看台具有一定的排水坡度，但在风雨耦合作用下，膜面受风影响形成凹坑，导致雨水积聚，从而引起积水。
- 4.膜结构看台已经使用很长时间了。在各种荷载作用下，膜表面松弛，膜结构看台价格，导致膜预应力不足，形成第2条所述的情况，从而产生水。

膜结构看台合格品验收流程:

- 1、连接件应具有足够的刚度、强度和耐久性，应不先于所连接的膜材、拉索或钢构件破坏，并不产生影响结构受力性能的变形
- 2、节点构造应符合计算假定。应考虑节点构造偏心对拉索、膜材产生的影响，滁州膜结构看台，施加预约的方式、结构安装允许偏差，以及进行  
次张拉的可能性在膜材连接处应保持高度水密性，应采取一定的构造措施防止膜材磨损和撕裂。

- 4、连接件应传力可靠，并减少连接处应力集中。
- 5、在支承构件与膜材的连接处不得有尖角、毛刺、尖点。
- 6.对金属连接件应采用可靠的防腐蚀措施。
- 7、保证连接的安全、美观、合理。

为什么选择膜结构看台。

体育场看台的外观设计一向都是露天的，所以在设计的时候我们需要注意它的承重力和平衡，因为一般都是单侧建造或者环绕建造，必须有无数个支撑点才能让整个顶子具有强抗风、抗震的功能。同时这种看台在夏季比赛的时候，观众特别希望可以坐在遮阳效果好的一面，那么我们就需要把这些因素考虑进去。尽量让设计大面积的有遮阳效果。体育场看台在施工的时候，我们还要注意角度和力度的搭配，这种建筑物并不需要有太多的设计元素，只需要符合体育场馆的要求就可以了。所以设计上无需太夸张。建筑材料一定要保证结实耐用。因为这样的场馆需要用上几十年才会翻新或者改造一次，不会经常去改动布局。

膜结构看台厂家-滁州膜结构看台-安徽佳伊炜零安全事故(查看)由安徽佳伊炜膜结构工程有限公司提供。安徽佳伊炜膜结构工程有限公司(www.jywmjg.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽佳伊炜和您携手步入辉煌，共创美好未来！