

徐州固彩地坪公司 徐州混泥土激光整平工程 徐州混泥土激光整平

产品名称	徐州固彩地坪公司 徐州混泥土激光整平工程 徐州混泥土激光整平
公司名称	徐州固彩建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	鼓楼区镇东11号
联系电话	13037553955

产品详情

夏季环氧耐磨地坪颜色的选择尤为重要，不同的颜色对地坪温度的影响也十分大。夏季温度过高的话，环氧耐磨地坪的使用需要谨慎选择质量过硬的产品，其中不同的楼层位置、基面的相关状况以及美观性都需要做明确要求。夏季环氧耐磨地坪选择主要有三个点。

- 1、耐磨性强。温度高的话汽车与地坪之间的摩擦会进一步增加，对地坪造成的损坏也会进一步增加，徐州混泥土激光整平电话，耐磨性能无法得到保证。
- 2、耐压性强。环氧地面的这种性质与温度关系并不大，与地坪的干净与否有直接关系。
- 3、耐冲压性强。很多地坪产品温度越高耐冲压性能也就越低。

混凝土基面的情况，1、多孔性：混凝土作为一种多孔性的地面，内部的毛细管比较适合地坪油漆的浸入，徐州混泥土激光整平工程，地坪漆渗透的越好，两者的粘结性能越好，所以一般旧的混凝土地面，尤其是涂抹过其他遮盖物的基面，都要经过充分的打磨使其具备一定的粗糙度及地面孔洞开放后进行施工。2、含水量：混凝土基面的含水量越低，粘结性能越好。3、坚实的地面。地面过于松散，会使地坪漆与基面没有粘结力。所以在施工前要将松散层全部去除。

环氧透水地坪刷痕的产生原因：

- 1、环氧地坪漆涂料本身的原因主要是涂料的流平性差，涂料的粘度过高。有触变性的填料或助剂。
- 2、施工原因：施工方法错误，涂料搅拌后施工时间过长，滚筒表面处理有误，徐州混泥土激光整平费用，涂层过薄。

3、工具原因：滚筒质量不合格，滚筒表面处理有误。

环氧透水地坪刷痕的解决方法：

1、涂料的原因，增加环氧地坪漆涂料的流平性，降低涂料的粘度，尽可能减少有触变性的填料和助剂，徐州混泥土激光整平，特别要注意墙面涂料的流平剂用在地坪涂料的现象。

2、注意施工方法，涂料的熟化时间不要过长。滚筒的两端到圆角，涂层的一遍厚度尽可能不要小于0.15 mm。

3、买好一点的滚筒，滚筒使用前用胶带处理一下滚筒表面。

徐州固彩地坪公司-徐州混泥土激光整平工程-徐州混泥土激光整平由徐州固彩建筑装饰工程有限公司提供。“环氧地坪，金刚砂地坪，固化剂地坪，水磨石地坪”就选徐州固彩建筑装饰工程有限公司（www.gucaidp.com），公司位于：鼓楼区镇东11号，多年来，徐州固彩地坪坚持为客户提供好的服务，联系人：王先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。徐州固彩地坪期待成为您的长期合作伙伴！