

# 马铃薯收获机 鸿友农业机械定制加工 马铃薯收获机加工

产品名称	马铃薯收获机 鸿友农业机械定制加工 马铃薯收获机加工
公司名称	德州鸿友农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县时集镇张菜
联系电话	18888201260 18888201260

## 产品详情

我们在使用马铃薯收获机的时候，除了要保养整个车子还要注意保养收获机的轮胎：

保养1、马铃薯收获机轮胎的安装一定要正确，入内胎时，注意不要将泥沙、颗粒状坚硬物及油污类异物带入胎内，马铃薯收获机加工，在外胎的内壁和内胎的表面打一层光蜡或涂一层滑石粉，以减小摩擦，防止内胎被擦伤。

保养2、安装好内胎充气时，要边充气边用手锤敲面，使胎缘与轮圈紧密接合，此外，需要使内胎气门嘴与钢圈上的气门嘴孔对正，以防将内胎扯坏。

我们在使用土豆收获机的时候有时候会出现故障，那么我们就需要了解一些常见故障的解决方法：

1、高压油管两端的凸头与喷油器、出油阀的连接面漏油：可从废气缸垫上剪下一圆形铜皮，中间扎一个小孔，垫在凸头与凹坑之间即可。

2、弯油管，紫铜油管材质较硬，不便弯曲安装，可将需要弯曲的部位用炭火烧红，立即放到水中冷却，就会变得柔软易弯了。

下面为大家讲解一下薯类收获机常见的故障以及解决办法：

故障：晃动筛框架断裂，晃动筛的功能是将链排传递过来的土壤和红薯过筛，筛下大部分土，再将红薯落到土和瓜秧上面，方便捡拾红薯，也防止土将红薯压在下面，造成不必要的损失。晃动筛的动力由皮带轮上的销轴通过摇杆，马铃薯收获机，前后推动晃动筛而产生。晃动筛由四根吊杆与机架相连而成，工作时，晃动筛上面的负荷大约有公斤，其运动起来的冲击力要远远大于动力，尤其是与摇杆相连的两个销轴承受的冲击力更大，这就使得销轴时常出现断裂现象。

通过对故障进行分析，采取将销轴适当加粗的办法，同时将销轴与摇杆的连接形式由轴套式改为关节轴承，马铃薯收获机生产厂家，即可克服因轴套磨损导致间隙越来越大，冲击力逐渐加强，而发生晃动筛框架与销轴、吊柱等多处断裂的现象。

马铃薯收获机-鸿友农业机械定制加工-马铃薯收获机加工由德州鸿友农业机械有限公司提供。德州鸿友农业机械有限公司（[hongyou666.tz1288.com](http://hongyou666.tz1288.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的收获机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鸿友农业机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！