

301CB1公司 EDWARDS STP 301CB1 广州帕纳企业

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 301CB1公司 EDWARDS STP 301CB1 广州帕纳企业 |
| 公司名称 | 广州帕纳光电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市白云区白云大道北342号一楼(仅限办公用途) |
| 联系电话 | 13929503213 |

产品详情

广州帕纳光电科技有限公司----EDWARDS STP-301CB1；

在开机后真空上不去，真空显示为ERROR，检查了分子泵和真空泵都没有问题的，不知道是什么原因?答

1、显示是error，那一定应该是控制和通讯的问题吧。

4、温差有没有设定好呢，EDWARDS STP-301CB1公司，环境的温度也有关系哦。

5、也有可能是泵的问题。

广州帕纳光电科技有限公司----EDWARDS STP-301CB1；

内置红外温度传感器是EDWARDS STP-301CB1的独有设计，EDWARDS STP-301CB1，可直接测量转子温度，提供能够增强的抽气性能的泵壳设计和更好的热控制。此外，泵机载控制通讯基础上增加了额外USB接口的通信功能，从而简化了泵与Edwards的免费nST软件的通信，即使当泵在运行状态保持正常通讯。此外，这款泵提供标准型号或更高压缩比的型号，您可针对具体应用选择适合的型号。

广州帕纳光电科技有限公司----EDWARDS STP-301CB1；

作为真空设备行业的一员，Edwards将会从产品研发、制定更贴近客户的方案出发，相信以客户和市场为本将是其致胜的关键。

爱德华真空泵维修一般存在以下问题

- (1) 泵无法启动
- (2) 真空泵无法达到极限真空
- (3) 真空泵的抽速太慢
- (4) 真空泵温度过高
- (5) 真空泵的噪音太大
- (6) 真空泵漏油，这需要我们修理并更换相应的配件。 维修期间应注意哪些问题？

广州帕纳光电科技有限公司----EDWARDS STP-301CB1；

在正常的偏置电压和发射电流下工作，若灯丝的使用寿命变得越来越短，EDWARDS STP-301CB1联系方式，这很

可能是真空度已变差，改善的办法是检查各部件的运行情况，采取有针对性的措施 进行解决，如检查真空系统的连接部位是否松动？查明原因，有的放矢，尽量提高电镜真空系统的真空度。

广州帕纳光电科技有限公司----EDWARDS STP-301CB1；

若电子枪、衬管、光栏和样品仓等部位的污染加快、加重，则意味着冷却循环水的冷却效果变差，有可能是冷却水的压力下降、水温上升或管道内水垢增厚，这些都会导致制冷效果不良。此时要采取相应的解决办法，如调高循环水的压力或调低水温、排除循环水通道中的堵塞 清除冷却管道中的水 相应措施。

广州帕纳光电科技有限公司----EDWARDS STP-301CB1；

真空泵启动失败的原因如下。

- (1) 驱动机电电压不正确或过载。
- (2) 电动机启动器的过载保护太小或设定值太低
- (3) 保险丝烧断。
- (4) 如果真空泵装有交流电动机：电动机的电容器损坏。

301CB1公司-EDWARDS STP-301CB1-广州帕纳企业由广州帕纳光电科技有限公司提供。 行路致远，砥砺前行。广州帕纳光电科技有限公司（www.pannavac.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为真空泵具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!