

游览观光车 晟晖环保 阜阳游览观光车

产品名称	游览观光车 晟晖环保 阜阳游览观光车
公司名称	合肥晟晖环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市蜀山区甘泉路与井岗路交叉口CBC拓基广场B座11层
联系电话	18256912728

产品详情

关于电动观光车轮胎问题

电动观光车、电动游览车、电动巡逻车等电动车的轮胎是一个重要部件，在对电动车进行日常检查时要注意检查轮胎是否正常，日常也要注意维护，确保乘客行车安全。

使用过度磨损或充气不适的轮胎容易引起事故，这会严重威胁乘客的人身安全。轮胎损坏的重要原因有：马路沿途的冲击，凹坑上的跳动，碰撞上意外的障碍，以及经常在坏路面上行驶，在行驶时要尽量避免这些情况。

电动车轮胎外观检查：

定期检查轮胎是否有损伤，剔除可能穿透胎体的任何嵌入物(石块、金属件等)，游览观光车，他们可能会严重损坏胎体。电动汽车还要经常检测胎压，两个星期或一个月查看一次轮胎气压。

如果发现轮胎底面和侧面有突出部分和凹凸不平的地方;轮胎底面有切割、割裂和裂痕;轮胎底面过度磨损，要换掉这些轮胎。如果对一个轮胎过去的情况不清楚，切勿装上，必须经专业人士检查您的旧轮胎，以使您确信是否还能继续使用。

电动车轮胎充气问题：

给轮胎适当的充气，使操纵、驾驶可以达到理想程度，同时可以延长轮胎的使用寿命。充气过多或不足除威胁安全外，还会使磨损不均匀，使您的行驶更不稳定，更容易因为过热而损伤。充气不足会使电池电量消耗加快。

电动观光车电瓶多久更换

电动观光车、电动游览车、电动巡逻车等电动车的动力电池属于易耗品，有一定的使用年限，当使用年限达到电池说明书上的寿命周期时就要注意检查电池各个性能。一般情况下不能等电池完全不能使用时才更换，游览观光车价格，而是要在到达设计使用寿命之前，就用新电池予以更换，这样可以充分保证电源系统安全及车辆正常运行。

那么判断电动观光车的动力电池应该更换的具体依据是什么呢?当电池的使用寿命接近终止时，容量会急剧下降，并且车辆续行里程也不能满足要求，跟之前有较大差别，此时就应该考虑更换电池了。

更换电池时通常有一个误区，许多用户从节约的角度出发，对于一组电池有的还能使用的就继续使用，不能使用的才进行更换，如此新旧搭配着使用一段时间。这是非常不合理的。电动观光车的电池必须成组成组地更换，不能新旧电池搭配使用。同时要选择同厂家、同型号的电池，不能不同厂家的电池搭配使用。

另外，更换电池时要注意电池间连接正确、接线牢靠、必要时可以咨询经销商或生产厂家。

晟晖电动车生产的车辆一般配置富液式铅酸蓄电池，同免维护蓄电池相比，这些蓄电池要不定期进行补加水维护。对于蓄电池的补加水事宜，用户要注意方法和一些细节：

1、富液式电池在使用过程中水会自然损耗，导致液面下降，需要定期拧开液孔盖，检查电池每个单格内的液面高度。

注意：任何情况下，阜阳游览观光车，都要确保电池内的极板被液面完全盖住，缺水使用会大大缩短电池使用寿命!

2、正常情况下，环境温度越高，电池使用越频繁，游览观光车哪里卖，使用时间越长，水的损耗越快。正常液面检查周期：建议夏季每半月一次，冬季每月一次。对于使用超过一年以上的电池，视情况适当缩短检查周期。

3、给电池补加水请务必使用蓄电池专用的蒸馏水或去离子水，禁止使用一般的自来水、井水或河水，或直接往电池中补加酸液。

注意：一般的水中杂质离子含量高，会损坏电池!

4、请在完全充满电后再给电池补水，充电前若极板已露出液面，先补加适量的纯水盖住极板，待充电完成后再将液面加到规定的高度。

5、加水液面高度确定：请补加水至液位指示器(注液孔内深入电池内部的一圈塑料部分)底端的下方约3-4mm高度的位置。

注意：加水不要过多，液面不要接触到液孔塞下端，以免电池溢酸!

游览观光车-晟晖环保-阜阳游览观光车由合肥晟晖环保科技有限公司提供。合肥晟晖环保科技有限公司(www.cleaner123.com)为客户提供“洗地机,洗地车,扫地机,扫地车,高压清洗机,吸尘器”等业务，公司拥有“晟晖”等品牌。专注于清洗、清理设备等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：余经理。